


Дом



своими руками


быстро и дешево:




кирпичи,
блоки
и жилой
дом



ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА



ПЛАН МАНСАРДЫ



РАЗМЕРЫ ДАНЫ
БЕЗ УЧЕТА
ВНУТРЕННИХ
ОШИВОК
КОМНАТ

ШЛАКОБЛОЧНЫЙ В ПЯТЬ КОМНАТ

Несмотря на трудное время ~~сегодня~~ — ~~на~~ оторвавшиеся россыпи почвы покупают землю и дачные участки. И сразу у них возникает вопрос: что и как на них построить из чего? Имеется большое число типовых проектов, разработанных опытными архитекторами и строителями. Но есть еще больше строителей-любителей, которые создают дома сами по своим проектам, из различного, ~~сущего~~ подвернувшегося строительного материала.

— В данной статье я предлагаю в ~~издании~~ читателям жилой дом со стенами из шлакоблоков — ~~делится~~ опытом москвича С. Ф. Завалова.

Чем хороши шлакоблоки? Во-первых, своими габаритами — $20 \times 20 \times 40$ см, а это значит, что один блок заменяет шесть кирпичей. Вес его от 25 до 28 кг. Во-вторых, шлакоблоки можно пилить, сверлить в них отверстия для вставки всевозможных пробок и закладок, обивать и обтесывать кельмой.

В моем доме (рис. 1) мансарда — из дерева, каркасная, с двухскатной крышей: фундамент — из железобетонных блоков $70 \times 75 \times 150$ см, стандартного производства; цоколь — из красного обожженного кирпича $6 \times 12 \times 24$ см.

Место для строительства выбиралось с таким расчетом, чтобы тень от него не загораживала растениям сада и огорода солнечный свет. Поэтому строить дом я решил в одном из уголков участка, отступив от ограды на 5 м.

Фундамент. Один из первых этапов возведения дома — закладка фундамента. Как говорят в народе, будет хороший фундамент, и дом будет хорошим, и простотой долгой. Перед закладкой фундамента я очистил площадку от старых пней и корней, срезал бугры, засыпал впадины, снял дерн и травяным покровом и разровнял. На ней работать в дальнейшем было очень удобно.

Рис. 1. Внешний вид шлакоблочного дома, планы первого этажа и мансарды.

Сначала необходимо определить контуры будущей траншеи под фундамент. Ширина ее должна превышать толщину фундамента на 20...25 см. Она зависит от глубины траншеи и сыпучести грунта. На расстоянии примерно 1 м от предполагаемых углов траншеи я установил обноски и натянул шнуры (рис. 2). Пересечения шнурков в точках A, B, C, D, E, F, G определили углы траншеи. Правильность разметки я проверил, убедившись в равенстве диагоналей AF и BG, а также CE и FD.

По углам траншеи я забил колышки и прорыл прямые борозды между ними, обозначив таким образом внешние контуры траншеи. Затем такими же бороздами обозначил внутренний контур траншеи (показан штриховыми линиями внутри контура ABCDEFG).

При выемке грунта из траншеи плодородный слой почвы выбирался, складывая в одно место, не-плодородный — в другое, суглинок — в третье, глину — в четвертое. Впоследствии этот разнотипный грунт очень мне пригодился.

Глубина траншеи должна быть больше, чем глубина промерзания грунта. Для Москвы и Подмосковья по справочным данным она составляет приблизительно 1,4 м. Мне пришлось рыть траншены глубиной 1,9 м.

Дно готовой траншеи я засыпал чистым речным песком на 50 см, разровнял и хорошо утрамбовал. На утрамбованный слой песка положил ровную пятиметровую доску, сначала приложил уровень к одному концу, затем к другому. Уровень показал горизонтальность песчаной подушки, которая и является подошвой фундамента.

Затем с помощью обноски и шнурков определил углы самого фундамента. По отвесу определил места для колышков, которые забил по углам фундамента на песчаной подушке.

Укладка железобетонных блоков производилась автокраном на цементном растворе.

Пространства, образовавшиеся между стенками траншеи и стенками фундамента, я заполнил глиной, хорошо ее утрамбовал как по внешней, так и по внутренней стороне фундамента.

Фундамент под камин с печью делал согласно разработанному мною проекту. Сложил его по той же технологии, что и фундамент под несущие стены, только Т-образной конфигурации. В каждом ряду он имеет по четыре железобетонных блока.

Фундамент под перегородки сделал неглубокий — в один ряд блоков, на утрамбованной песчаной подушке. Почему уложил эти блоки неглубоко? А потому, что они не несут в моем доме больших нагрузок, кроме собственного веса.

Так я закончил нулевой цикл строительства. Казалось, можно было продолжить строительство. Но я не спешил. Решил, что фундамент должен выстояться, «сжиться» с почвой, куда его вложили. Простоял он у меня осень, зиму и весну. За это время испытал всевозможные температурные, атмосферные и подпочвенные колебания и изменения.

В конце мая, когда сошел снег и земля подсохла, я очистил верх фундамента от весенних наносов и мусора. Просмотрел все швы — трещин и разломов не обнаружил. Проверил на горизон-

тальность — все было в норме. Как и положено, фундамент дал небольшую осадку, но к моей большой радости, равномерную. Одним словом, фундамент лег надежно, единым монолитом, прочной основой для всего дома. Теперь можно начинать этап наземного строительства, кладку цокольной части дома.

Цоколь. Я решил сложить его высотой в 70 см. В переводе на кирпич это будет 10 рядов с учетом швов. Ширина цоколя — 38 см, это в полтора кирпича. Я пользовался кирпичом размером 6×12×24 см.

Перед началом кладки первого ряда надо на поверхность фундамента положить гидроизоляцию: 2—3 слоя рубероида по ширине фундамента. Отступив от внешней грани фундамента, заложил углы цоколя. Измерив диагонали, я убедился в правильности закладки углов цоколя. По шнуру, натянутому между внешними углами цоколя, начал вести кладку.

При приготовлении раствора очень важно соблюсти пропорции его составляющих, то есть на одну часть цемента марки 400...500 — две части просеянного речного песка. Воду добавляйте в зависимости от густоты раствора.

Готовность раствора проверяется просто: если он легко сходит с лопаты, которой его мешали, и не расползается на ровной поверхности, значит, готов.

На уровне пятого ряда я вмазываю в цоколь куски асбесто-цементных труб — для вентиляции.

За три ряда до окончания кладки цоколя с внутренней стороны оставил пустоты для концов лаг, в полкирпича, в строго намеченных по проекту местах.

Последний, десятый ряд кладки выпустил на треть кирпича за внешнюю сторону цоколя по всему периметру. Получился как бы карнизик вокруг всего цоколя.

Внутренний цоколь под перегородки я сделал шириной в кирпич, полностью по технологии ос-




Рис. 2. Контуры траншей под фундамент.

новного цоколя, а цоколь под печь с камином — совсем по другой технологии. Над подготовленном фундаменте выкладывал из кирпича колодец. Ширина кладки колодца — полкирпича. Нутро колодца послойно засыпал гравием (можно и щебнем или каменным боем) с высотой слоя 20 см, и поливал этот слой жидким цементно-песчаным раствором. Этую операцию повторял несколько раз до полного заполнения колодца. Высота его должна быть равной высоте основного цоколя (рис. 3).

Стены и перегородки. На готовый цоколь укладываю гидроизоляцию (2 — 3 слоя рубероида) по всему периметру, отступив от края цоколя на треть кирпича. На цементном растворе кладу по одному блоку во всех углах. Уложил их на одинаковом расстоянии от боковых граней цоколя, убедился в равенстве диагоналей коробки дома. Эти угловые блоки являются «мягкими» для дальнейшей кладки всех стен дома. Во внешние углы угловых блоков вбили по небольшому гвоздику, наставил шнур по всему периметру будущего дома.

Дверные коробки ставлю сразу же. Выставляю их по отвесу строго вертикально, закрепляя временными раскосами в разных направлениях. Перед вставкой внешние стороны коробок надо намазать разогретым битумом или варом, а можно обить рубероидом. Перед кладкой второго ряда блоков закрепляю низ коробок с кладкой стен. Для этого на уровне верхней плоскости блока первого ряда с внутренней стороны боковин коробки сверлю отверстия и вбиваю шиферные гвозди так, чтобы вышедшие концы их легли на поверхность блоков (см. рис. 3).

Второй ряд кладки начинаю от дверной коробки с двух сторон. На швы блоков первого ряда (поперек швов) кладу кусочки изогнутой проволоки — это дополнительная связка кладки. Кладу раствор на предыдущий ряд, беру блок, подвожу его как можно плотнее к боковине коробки, но не пережимая, иначе могут возникнуть проблемы с наружной двери. Убедился в отсутствии перекосов дверной коробки. Это можно сделать, измерив диагонали дверной коробки. После 4-го ряда кладки в намеченных местах устанавливаю блоки оконные, верандные, комнатные и крылеческие. Ставлю их по отвесу и временно закрепляю раскосами в разных направлениях так же, как и дверные коробки. На пятом ряду кладки надо сделать крепления дверных коробок посередине, а также нижние крепления всех оконных блоков таким же способом, как и дверных.

Над дверной коробкой и оконными блоками укладываю железобетонные перемычки с выпускком концов на кладку (рис. 4).

Завершив работы с коробкой дома, я навесил двери.

Теперь надо обработать щели между стеной и оконными блоками, а также между стенной и дверными блоками. Беру паклю, обмакиваю ее в цементный раствор и заполняю все щели. Заготовленными штипками сечением 15 × 15 мм закрываю эти щели. Концы штипов отрезаю «на ус». Внутренняя обработка оконных и дверных прое-

мов будет производиться вместе с обшивкой внутренних стен дома.

Как говорится, венец — делу конец. Для моего дома венец — это карниз — очень важная деталь в строительстве (см. вид А на рис. 4).

У карниза два назначения: во-первых он создает декор с наружной стороны дома, во-вторых, образует с внутренней стороны кладки дома ложе для верхней обвязки.

Кладку карниза я делаю из красного кирпича. Первый ряд — тычковый по всему периметру. Кладу так, чтобы торцевая часть кирпича, обращенная внутрь, была заподлицо с верхом внутренней стороны стены, а другой его торец направлен наружу. Ширина шлакоблока — 200 мм, длина кирпича — 250 мм. Значит, выпуск всего ряда по периметру будет составлять 50 мм.

Второй и третий ряды карниза — ложковые. Они кладутся с выпуском. Последний, четвертый ряд, идет без выпуска по третiemу.

Маленько отступление. После того, как сделаете нулевой цикл и приступите к кладке внешних рядов, чтобы они были ровными и вертикальными, а в верхней плоскости — горизонтальными. Для этого я сделал пару ровных и хорошо отфугованных досок. К одной из них приделал ручку, к другой — уровень. Эти две доски служат проверочным инструментом (см. рис. 3).

И еще один момент. Начиная кладку какого-то ряда, уложив 3 — 4 блока, я брал расшивку и, смочив ее водой, проводил по шву между блоками. Этим самым уплотнял раствор между блоками и придавал красивый вид шву.

Стропила и каркас крыши. Укладываю верхнюю обвязку. Наверх тщательно все измеряю, на землю делаю все заготовки. Обрезаю брусы требуемой длины, делаю запилы и выборки в нужных мне местах.

Два фронтонных бруса обил с двух сторон рубероидом, поскольку они должны лежать на камне и соприкасаться с внутренней стороной карниза. А у остальных балок перекрытия обил рубероидом только низ концов, которые будут опираться на ложе противоположных карнизов.

Все заготовленные брусы надо поднять на верх. Поскольку у меня не всегда был помощник, я поступал следующим образом. Взял два бракованных бруса длиной 3 м. Из арматурного прута нарезал несколько штырей, заточил их и вбил в эти два бруса. Затем приставил их к дому с небольшим наклоном. Концы верхних брусьев опирались на карниз, нижние стояли на земле. Чтобы брусья не упали, связал их двумя досками внизу и в середине. У каждого бруса поставил лестницу.

Приступил к подъему обвязки и балок перекрытия. Первым поднимают фронтонный брус, затем балки перекрытия и второй фронтонный брус. Подтаскиваю один конец балки к стоящим брусьям, затем другой конец. За конец поднимают балку и кладу ее на первый штырь стоящего бруса, затем на второй штырь. И так перекладывая концы балки со штыря на штырь, как по ступенькам, поочередно поднимают балку на верх карниза. Все поднятые брусья распределяют по верху всей коробки дома




Рис. 3. Закладка фундамента, цоколя и установка оконных блоков, необходимые инструменты.

в нужных местах. Все балки перекрытия положены вырубкой и пазами кверху.

Теперь надо заготовить два боковых продольных бруса верхней обвязки. Для этого беру длинную неполстую планку, кладу ее на уложенные по перечным брусьям верхней обвязки. Размечаю пазы

бокового бруса. Беру два самых длинных бруса такого же сечения, накладываю планку на ложковую сторону каждого из них и с планки переношу все разметки на брусы. Делаю по разметке пропилы на глубину в попдереве, затем делаю выколку и вырубку всех пазов.

По первому брусу, как по шаблону, сделал и второй брус.

Обив рубероидом каждый брус с боковой и ложковой сторон, не закрывая вырубки концов и пазы, переношу брусы с вбитыми штырями к другой стороне дома вышеупомянутым способом. Поднимаю продольный боковой брус вырубками и пазами вниз и укладываю в ложе карниза на вырубки концов по перечным брусьям верхней обвязки, как бы надев его сверху. Постукиваю небольшой кувалдочкой по верху бруса в местах соединения, осаживая брус.




Рис. 4. Укладка верхней обвязки, стропильных балок и изготовление наружной лестницы.

Затем поднимаю второй продольный брус, подтаскивая его к противоположной боковой стене и по той же технологии укладываю в ложе карниза.

Над основной коробкой дома остается уложить еще два бруса: один — по центру над верандой через две пролета, второй — над внутренней продольной перегородкой через три пролета. Соединения балок перекрытия с верхней обвязкой закрепляю гвоздями длиной 200 мм.

Теперь надо сделать опорные бруски-бабки для подшивки снизу фронтонных карнизов. Для этого

беру отрезки брусков длиной 80... 100 см, сечением 70×70 мм. По верху продольного бруса обвязки кладу их с выпуском за внешнюю грань кирпичного карниза на 50 см. И так по всем углам верхней обвязки, а также по одному — по центру фронтонных брусьев обвязки. Концы, лежащие на брусьях, прибиваю к верху обвязки гвоздями.

Теперь приступаю к укладке затяжек (см. рис.




Рис. 5. Установка стропил, карнизов и покрытие крыши дома.

4 и 5). На доме их семь. Три больших, перекрывающих веранду и крыльцо, и четыре малых, перекрывающих большую часть коробки дома. По верху измеряю самую длинную боковую стену, что составило 9,24 м плюс два раза по 0,5 м — для выпуска балок за боковые стены. Таким образом, длинные затяжки оказались по 10,24 м.

Для затяжек беру брус сечением 10×10 см. Поскольку все брусья у меня были шестиметровые, их пришлось наращивать. Соединения делал в поддерева. От торца отмеряю нужную мне длину и обрезаю.

Описанным выше способом поднимают балки наверх. Первую фронтонную балку положил на опорные бруски, расположил ее так, чтобы выпуск концов балки был одинаковым. Делаю разметку по опорным брускам-бабкам. Переворачиваю брус. По разметке делаю запилы и выборку всех

размеченных пазов, после чего брус переворачиваю пазами вниз и накрываю фронтонную обвязку вместе с брусками, закрепляя балку вместе с обвязкой гвоздями длиной 200 мм.

Следующие затяжки — короткие. Замеряю длину второй стены, поверху от одной грани карниза до другой. Здесь получается 6,24 м плюс два раза по 0,5 м на выпуск концов затяжек. Общая длина балки — 7,24 м. Брусья у меня шестиметровые. Таким образом снова наращиваю балки, отмеряю нужный размер и обрезаю. Поднимаю наверх, по очереди укладывая по верху обвязки с выпуском концов за края коробки дома. На противоположной стороне дома тоже есть на верхней обвязке опорные бруски (бабки): делаю в затяжке пазы, укладываю и закрепляю.

Второй этаж. Наконец приступаю к возведению каркаса верхнего жилого помещения — будущей мансарды (рис. 5).




Рис. 6. Изготовление потолка, полов и внутренней лестницы (см. с. 10).




Рис. 7. Устройство средней стойки.

Рис. 8. Шаблон бокового стропила.

Для обеспечения безопасности работ по верху затяжек я сделал настил из необработанных досок, следя, чтобы не оставалось консолов.

Ответственный этап постройки мансарды — точная и аккуратная установка прогонов — досок, которые служат основанием для стоек всего каркаса мансарды. Для этого по фронтонным затяжкам нахожу центры и вбиваю в эти места гвозди. По моему проекту расстояние между внутренними сторонами стоек — 3,6 м. Половину этого размера отмеряю по балке от правого гвоздя в одну сторону и вбиваю гвоздь, а потом в другую сторону и тоже вбиваю гвоздь. Такую же операцию проделываю на балке второго фронтонта и по вбитым гвоздям натягиваю шнуры. Подбираю пару досок-сорошков длины и ровные, шириной 10 см. Кладу их по затяжкам — от фронтонной до другой, подвожу их к натянутым шнуром боковыми внутренними сторонами и закреплю. Концы досок, если они вышли за фронтонные затяжки, обрезаю (рис. 15).

Правильность установки прогонов проверяю, измеряя диагонали получившегося основания мансарды. Проверку прогонов, точно над балками, размечаю пазы для стоек и выбираю их. Затем заготавливаю угловые фронтонные стойки. В нижней части стоек делаю шипы, по размеру равные выбранным пазам. С верхних концов угловых стоек делаю выборку открытых пазов для верхних соединительных балок, в поддереве.

Клеем ПВА тщательно промазываю паз и шип, а также торец на стойке вокруг шипа и ставлю ее в паз. Уровнем со всех сторон проверяю вертикальность поставленной стойки. Дак клею временно скватиться и небольшими раскосами в разных направлениях с внутренней стороны временно закрепляю стойку.

Таким же способом я установил все угловые стойки.

Затем заготавливаю средние стойки из доски-сорошков шириной 10 см. Начинаю делать разметку. От торцевого конца доски откладывают высоту угловой стойки, но на 10 см короче, и отпиливаю. Получается заготовка средней стойки (рис. 7).

По этой стойке, как по шаблону, делаю еще десять заготовок.




Рис. 8. Шаблон бокового стропила.

На одном из концов заготовки размечаю и делаю шип, равный выбранному пазу на прогоне. Эту операцию проделываю со всеми заготовками.

Затем беру доску-сорошковку шириной 10 см и размечаю на ней отрезки по 30 см.

Прибиваю верхние и нижние наладки, как показано на рис. 5, на все средние стойки. Начинаю их ставить и временно закреплять. Соединяю угловые фронтонные стойки с помощью поперечной балки с вырубками на концах. В верхней части угловых стоек тоже есть вырубка вподдерева. Скрепляю балку со стойками при помощи клея и длинных шурупов.

То же самое проделываю на другом фронтоне.

Далее соединяю попарно средние стойки при помощи строганных досок 40 × 100 мм. Они образуют балки перекрытия мансарды.

На верхних концах средних стоек есть пазы, равные толщине и ширине балок перекрытия мансарды. Промазываю их внутри kleem и вставляю концы балок, осаживая ударом молотка концы. Затем скрепляю их длинными шурупами. И так попарно соединяю все средние стойки.

Начинаю ставить по всем четырем углам каркаса мансарды ветровые связи, изготовленные из доски-сорошковки (рис. 8).

Перед изготовлением боковых стропил делаю шаблон (рис. 8). Беру нетолстую доску шириной 10 см. Верхний конец с небольшим выпуклым нахвилья на верхний внутренний угол угловой стойки, нижний конец — на верхний внутренний угол выпуклая затяжки. Этую доску надо прибить так, чтобы боковая внешняя сторона была на одной линии с обеими углами. Делаю разметку: по верху стойки — горизонтально, по боковой внешней стороне — вертикально, а внизу — по верхней плоскости стропильной балки. Эту размеченную доску снимаю, опиливаю. Получился шаблон бокового стропила (см. рис. 8). Вначале по шаблону делаю одно стропило, примерию его к каждой стойке и к выпуклу затяжек, чтобы ко всем оно хорошо и плотно подходило. Затем делаю все остальные стропила по первому.

Перед началом установки стропил к торцам выпущенных затяжек прибиваю небольшие куски брусков с выпуклым за верхнюю торцевую грань затяжки для того, чтобы нижний конец стропила при установке не соскользнул с балки. Начинаю с боковой стороны дома, где нет крыльца. Беру стропило, торцы концов намазываю kleem и ставлю нижним концом на верхнюю сторону выпущенной затяжки; ставлю верхний конец стропила к верху боковой стойки и скрепляю гвоздями.

Таким способом ставлю все стропила и закрепляю. Получилось семь прямоугольных арок с боковыми стропилами. Фронтонные арки при помощи боковых стропил и ветровых связей закреплены намертво. А вот средние арки пока еще

полностью не зафиксированы.

Беру доски, у которых одна сторона обработана рубанком, и по верхним внешним углам всех арок, сверху, укладываю их оструганной стороной вниз. Доски так кладу с тем, чтобы боковая внешняя сторона была заподлицо с внешними сторонами стоек, а концы — заподлицо с внешней стороной верхней фронтонной балки. Вначале прибиваю концы этой доски к углам фронтонов сверху, а затем поочередно — к углам всех средних стоек. То же самое проделываю на противоположных стойках.

Каркас мансарды изготовлен и надежно закреплен. Возвращаюсь к фронтонам, начинаю делать оконные проемы. На фронтонной арке устанавливаю две дополнительные стойки на расстоянии друг от друга на ширину оконного блока и точно по центру фронтонов, с врезанием в поддерева. На нужной мне высоте от стропильной балки врезаю дополнительный поперечный брус по всем четырем фронтонным стойкам. К нему на высоту оконного блока врезаю еще один поперечный брус по средним стойкам, тоже вподдерева. Получил оконный проем, в него вставляю оконный блок. Точно такую же работу проделываю на другом фронтоне.

Теперь делаю шаблон малого конькового стропила (рис. 9). Беру пару досок, два конца этих досок соединяю одним гвоздем, свободные концы досок кладу на верхнюю фронтонную балку. Эти концы раздвигают до углов фронтонной балки с небольшим выпуклым за внешнюю балку и гвоздями фиксирую их положение. Причем конек полученного шаблона должен лежать точно посередине балки перекрытия мансарды. Беру еще доску и посередине разведенных досок прибиваю ее, лишние выпущенные части обрезаю. Получил шаблон конькового стропила.

Вначале сделал две стропильные ноги и ригель, соединил их в поддерева. С внешней стороны фронтонов посередине и вертикально прибиваю длинную и ровную доску. Нижний конец ее ставлю на кирпичный карниз и прибиваю к внешней стороне затяжки, выше — к верхней фронтонной балке. Готовое коньковое стропило устанавливаю на углы верхней балки, стропильные ноги закрепляю гвоздями. Стропило стоит вертикально, но еще полностью не закреплено. Беру два двухметровых бруска, верхними концами прибиваю их к верхней стороне ригеля, ближе к стропильным ногам

конька. Противоположные же концы направляю к балкам перекрытия мансарды, которые соединяют верхние концы средних стоек, и на них сверху закрепляю гвоздями. Фронтонное коньковое стропило надежно закреплено.

Снимая прибитую с фронтонов доску. Каркас первого фронтонта полностью готов. Таким же образом доделываю второй фронтон. Ставлю все средние коньковые стропила по прибитым сверху доскам к краю, концы стропильных ног прибиваю.

Теперь надо укрепить верх всех коньковых стропил. Для этого над всеми ригелями пропускаю длинную доску-сороковку, один конец доски закрепляю на ригеле фронтонного конька сверху, другой конец — на ригеле противоположного фронтонного конька. Гвоздями скрепляю доску с остальными ригелями.

Фронтоны обшиваны строганными досками с выбранными четвертями. Перед обшивкой фронтонов его надо обить рубероидом с наружной стороны с напуском полос рубероида на верхнюю плоскость выпущенного кирпичного карниза. Обрезал выпущенные вверху концы досок по верхним граням стропил. Обработал торцы обшивки вокруг окна штапиками. К нижней части оконной коробки прибил металлический сливник.

Прежде чем делать обрешетку, начал настилать потолок мансарды. По верху фронтонных балок и по верху балок перекрытия мансарды настелил доски обработанными сторонами вниз, плотно подогнав их друг к другу и пришил. Потолок готов.

Обрешетка. Ее я сделал сплошной. Сначала прибил первую доску к нижним концам боковых стропил с небольшим напуском над торцом выпущенных затяжек, конца досок я выпускал за внешнюю сторону фронтонов на 0,5 м. Выпускаемые концы досок требовалось заранее обработать рубанком, поскольку они будут частями будущих карнизов над фронтонами. А так как доски были не особенно длинными, мне приходилось их стыковать на срединном стропиле так, чтобы оба стыковочные конца опирались на стропило, и я мог бы их пришить. К концам выпущенной обрешетки прибил побовые карнизные доски.

Теперь надо сделать стропила над крыльцом. К боковой обрешетке прибил брус на требуемой высоте, а по длине — от фронтонного до третьего бокового стропила. Взял три бруса, концы их приложил к прибитому брускину, а другие концы — с наклоном вел к выпущенным концам затяжек за боковую сторону крыльца. Запилил концы этих брусьев так, чтобы обеспечить плотное прилегание стропильных ног к обрешетке и затяжкам. Все это закрепил. Образовавшиеся с двух сторон маленькие фронтончики закрыл рубероидом и зашил небольшими досками. Вышедшие вверх концы обрезал заподлицо с верхними сторонами крылечных стропил.

Теперь обрешечиваю крыльцо. Начинаю с боковой стороны крыльца, на все три стропила укладываю первую доску с выпуском обеих концов на 0,5 м за крылечные фронтончики и с небольшим напуском над торцами затяжек и пришивая. Покрываю все крыльцо до боковой обрешетки. К торцам




Рис. 9. Шаблон конькового стропила.

выпущенной обрешетки прибиваю лобовые карнизные доски с двух сторон. Затем подшиваю доски карниза по боковым сторонам дома.

Остается сделать фронтонные карнизы. На высоте 0,25 м от верхней грани кирпичного карниза прибиваю брус сечением 5×5 см к обшивке фронтона от одной обрешетки до другой. Беру короткие бруски, один конец кладу на прибитый брус, другой — на верхнюю грань опорного бруса (бабки). То же самое проделываю с двумя осталыми опорными брусками (бабками). Получилась своеобразная опора для верхней обшивки фронтонного карниза. И от обшивки фронтонной пришиваю доски к верху карниза. Последнюю доску пришиваю с небольшим напуском за торцы брусков. К нижним сторонам брусков тоже подшиваю доски и последний «штирик» на фронтоне: к торцам опорных брусков (бабок) прибиваю лобовую карнизовую доску. Точно такой же карниз делаю на другом фронтоне.

Нижний слой кровли. Забегая несколько вперед, вынужден сказать кое-что о кровле. По моему проекту, кровля на крыше двойная: первая мягкая (рубероидная), вторая жесткая (шиферная). Рулон рубероида разрезаю на куски нужной длины, затачиваю первую полосу на обрешетку крыльца, с небольшим напуском за внешнюю грань обрешетки снизу вверх. Укладываю с выпуклым верхнего края полосы на боковую обрешетку и закрепляю его небольшими обивочными гвоздями с крупной шляпкой.

Следующую полосу укладываю на нахлестом на первую и так до завершения крыши крыльца. Измеряю одну половину крыши, добавляю еще небольшую длину на перехлест конька. Беру еще рулон рубероида и разрезаю его на полосы нужной длины. Затачиваю наверх, перебрасываю через конек верхний край полосы, укладываю так, чтобы внешний край ее вышел за обрешетку крыши на 3—4 см. Закрепляю верх полосы и в нескольких местах — край ее.

Беру вторую полосу рубероида и с небольшим заходом на край первой полосы укладываю ее и закрепляю. Таким способом покрываю всю первую половину крыши, а потом и вторую.

Итак первое, мягкое покрытие крыши, полностью готово. Второе — жесткое покрытие (шиферное) пока воздержался делать по одной простой причине: ни камин, ни печки в доме еще нет, а ведь у них имеется труба, которую надо будет выводить через обрешетку крыши наружу. Выпилить же отверстие в обрешетке, покрытой рубероидом, просто. Когда будет сделан камин с печкой, вот тогда и покрою дом шифером, решил я.

Лестница в дом. Делаю неглубокий фундамент, шириной немного больше дверного проема, а длиной от внешней стороны цоколя 0,6 м, глубиной 0,25 м, по той же технологии, по которой делают все фундаменты. По фундаменту выкладываю пару трехступенчатых опор, не забывая в каждой ступени вмазывать деревянные бобышки во время кладки опор.

Из толстых досок делаю ступеньки. Изолирую их от кладки полосками рубероида и прибиваю к бобышкам. Верхняя ступенька шире, чем две ниж-

ние. Образовавшуюся впадину между ступенькой и дверной коробкой закрыл вставкой из доски та же толщины, как и ступенька, и закрепил ее.

Перед лестницей вырыл неглубокую прямогульную площадку, засыпал ее полностью песком и утрамбовал. На эту песчаную площадку уложил квадратные небольшие бетонные плитки, как бы коврик перед лестницей (см. рис. 4).

Деревянные конструкции внутри дома. Стены изнутри я покрыл тонким слоем известкового раствора. Следующим этапом работы было укладывание лаг по заранее сделанным гнездам в цоколе, в подперегородочных цоколях, в фундаменте камина, а также в цоколе под крыльцом (см. рис. 3). От бруса сечением 15×20 см отрезаю куски нужной длины. Оба конца этого бруса и его торцы обивают полосками рубероида. Лаги, у которых боковая сторона будет касаться кладки, тоже изолирую полоской рубероида. Укладываю лаги по гнездам (рис. 10).

В дальнем углу комнаты будет люк в подполье. Поэтому приходится укладывать дополнительные брусья сечением 6×20 см, которые временно в пolderеве. Толщина брусьев дополнительных немножко меньше, чем лаги, а по ширине они одинаковые с лагами.

По внутренним боковым сторонам лаг и дополнительным брусьям надо сделать опоры для черного пола. К низу внутренних боковых сторон лаг и брусьев прибиваю черепичные бруски (штакетник). Нижние стороны этих брусков и лаг должны быть заподлицо. Теперь берутся любые доски, лишь бы их длины хватило от одной опоры до другой. Укладываю по опорам и прибиваю оба конца. Таким образом застилаю весь черный пол в комнате. Сверху на него настилаю пергамин.

При помощи электрической бетономешалки делаю жидкий раствор из чистейшей глины, без каких-либо добавок. Пространство между лагами и черным полом, застеленным пергамином, заливаю жидкой глиной до тех пор, пока этот проем не




Рис. 10. Расположение лаг и дополнительных брусьев.

будет заполнен весь глиной, слоем в один сантиметр.

Далее следует утепление. В той же бетономешалке я изготавливаю утеплитель. Беру известковую пушонку (гашеную известку). Засыпаю в бетономешалку, добавляя воду, размешиваю, получаю известковое молоко. Засыпаю в него опилки, стружки и получаю густую опилочно-стружечную массу. Выкладывая ее на уже подсохший слой глины, заполняю пол до тех пор, пока от верхней грани лаги до верха утепления будет расстояние 5—7 см. Открывая окна настежь, делаю хороший сквозняк, чтобы все быстрее просыхало.

После просушки утеплителя настилаю чистый пол. Доски для чистого пола — шпунтованные сокровки. В дальнем углу пола делаю люк (рис. 11).

Пришел мастер печных дел, сложил камин с печкой на заранее сделанном мною фундаменте. Когда труба уже подошла к обрешетке, я точно по периметру трубы выпилил ее. На крыше мы с печником соорудили вокруг трубы небольшую площадочку, на ней и завершилась кладка трубы. Места соприкосновения камина, печки и трубы с деревянными конструкциями были надежно изолированы противопожарными материалами.

Путь наверх. Он представляет собой двухмаршевую лестницу (см. рис. 6). Первый маршрут сделан в виде винтовой лестницы. Второй представляет собой лестницу шириной 80 см. Ширина простиупи 35 см, высота ступени 15 см. Опорами для ступенек первого маршра являются черепные бруски, прибитые к стене, а также доски обшивки. Ступени сделаны из доски-сороковки. Особое внимание я уделил прочности крепления лестничной площадки, так как она должна выдерживать вес двух-трех человек плюс вес самого лестничного маршра. На рис. 12 показана разметка ступенек первого маршра.

Мансарда. Сперва делаю пол. Технология та же, что применялась на первом этаже. Также по низу боковых сторон брусы с верхней обвязкой прибываю черепные бруски — опоры для черного пола, настилаю его по всему верху, застилаю пергамином, промазываю глиной, закладываю известково-опилочно-стружечный утеплитель и по верху стропильных балок настилаю чистый пол.

Остаются у меня застрихи — пространства, образованные стропильными стойками, боковыми стропилами и выпускными затяжками. Здесь так же утепляю и застилаю пол короткими досками. Измеряю расстояние между двумя боковыми стропилами и высоту от верха до низа. Беру рулонную шлаковату, режу ее на полосы нужного размера и закладываю в межстропильные пространства. Затем разрезаю на полосы оргалит и защищаю им все межстропильные пролеты. То же самое проделывал на противоположной стороне верха дома.

Стены мансарды и фронтонов изнутри я заполняю плотно шлаковатой и обшиваю вагонкой.

Боковые стороны и верхнюю часть оконных проемов просто обшивали хорошо обработанными досками нужной ширины. И последнее, что я делал на фронтонах — это обрамление оконного проема наличниками: два — по бокам и один — сверху (по углам наличники сходятся «на ус»).

По краям лестничного проема с двух сторон делал две перегородки с дверями (см. на плане мансарды на рис. 11). Для этого доски-сороковки шириной 10 см я клал на пол вдоль краев лестничного пролета, от стены до стены, и прибивал их к полу.

Каркас перегородки изготавливали из брусьев сечением 10 × 10 см. Обшивал каркасы перегородок с обоих сторон. Вставлял дверные блоки и закреплял их. А торцы досок обшивки закрывал декоративными планками.

Последний штрих к завершению строительных работ в мансарде — пришивание плинтусов к потолку и полу. И одно замечание: один пролет еще не закрыт потолком. Подгоняю доски, чтобы закрыть весь проем и затем скрепляю их между собой парой брусков. Получившийся щит образует крышки своеобразного потайного люка.

Отделка первого этажа. Его стены я решил обшить досками в двух направлениях: от пола до низа окна — горизонтально, от горизонтальной обшивки до потолка — вертикально.

Но прежде чем обшивать стены, надо над верандой подшить потолок. Его я укрепляю поперек веранды к черепным брускам, которые уже раньше были прибиты к верхней обвязке и балкам перекрытия.

Для обшивки внутренних стен дома нужны опоры на шлакоблокчной стене. Для этой цели использую черепные бруски. От стены дома бруски изолирую полосками из рубероида.

Обшивка на перегородке идет вертикально. Сделана она была еще до того, как на площадке появился верхний лестничный пролет.

После обшивки всех внутренних стен приступаю к обработке оконных проемов. Изготавливаю подоконники и прибываю наличники как показано на рис. 13. Затем обрабатываю дверные проемы.

В двух жилых комнатах обшивку делаю по аналогии с обшивкой большей стены на веранде в двух направлениях: от пола до окон — горизонтально, выше — выше — вертикально, с опорами на про-




Рис. 11. Устройство люка.




Рис. 12. Разметка ступенек.




Рис. 13. Обработка оконных проемов.



Рис. 14. Подъем шифера на крышу.

дольные и поперечные бруски. Обработка дверных и оконных проемов также подобна приведенной выше.

Покрываю олифой все, какие есть внутри дома, деревянные плоскости и детали. Даю им подсохнуть и покрываю бесцветным лаком. Работаю в ре-спираторе. Покрываю олифой пол, даю ему подсохнуть и покрываю половой краской. Когда пол высохнет, крашу его еще раз. Прибиваю плинтусы по верху и по низу во всех комнатах.

Кровля. Я покрывал ее шифером. Кровля из асбестоцементных волнистых листов — шифера — имеет небольшую массу, долговечна (30... 40 лет), невозгораема.

Прибивал шифер к обрешетке оцинкованными гвоздями срезиновыми прокладками под шляпки. Отверстия под гвозди сверлил заранее.




Рис. 15. Крепление всех коньковых стропил.

При укладке листов шифера в ряд один лист должен перекрывать другой на одну волну. Лежащий ниже ряда перекрывал лежащим выше на 120... 140 мм. Начинал укладку от нижнего края обрешетки вверх до излома крыши, дальше от излома — к коньку, с напуском над изломом на 100 мм.

Покрывать крышу шифером надо обязательно вдвоем, одному нельзя. Чтобы было легче поднимать писты шифера на крышу, я изготовил несложное приспособле-

ние (рис. 14). Взял кусок толстой проволоки длиной 1,5 м. Согнул его посередине, на концах сделал небольшие крючки. На сгибе привязал один конец крепкой длинной веревки, а другой конец веревки перекинул через верх крыши на противоположную сторону дома.

Затем ставлю поближе к краю крыши длинную лестницу, которая доставала бы до излома крыши. Приставляю к лестнице первый лист, крючками проволочного коромысла снизу цепляю его. Подаю команду напарнику: он начинает тянуть веревку, лист шифера идет вверх по лестнице как по рельзам. Я поднимаясь по лестнице следом, поддерживая и подталкивая лист.

Затаскиваю первый лист шифера на скат крыши. Напарник его удерживает, я укладываю по месту, чтобы нижний конец листа вышел на нижний край обрешетки на 50 мм, а боковая сторона листа — за карнизную лобовую доску тоже на 50 мм. По просверленным отверстиям закрепляю лист шифера на крыше.

Затаскиваем на крышу следующий лист, укладываю его с нахлестом на один гребень первого листа и так до самого другого края крыши. Все последующие ряды укладываю с перекрыванием ниже уложенного ряда выше уложенным на 120... 140 мм. И так до самого конька. Помните, что нижние концы листа шифера второго ряда ложатся нахлест на верхние кромки первого ряда.

С другой стороны дома, там где крыльца, мы покрывали крышу снизу вверх до упора в обрешетку основной крыши. Потом укладывали первый ряд шифера по основной крыше до крыльца, а поскольку крыша крыльца у основной крыши приподнята, пришлось несколько листов шифера подрезать.

Все следующие ряды укладывали по той же технологии, что и покатая половина крыши.

Остается поставить на самом верху металлический конек. Делаю его из четырех полос кровельного железа; по центру их согбаю по углу самого верха крыши и прибиваю с нахлестом одна на другую от одного края крыши до другого.

Дом готов!

КИРПИЧИ И БЛОКИ — СВОИМИ РУКАМИ

В сельском строительстве сегодня довольно успешно применяются детали из железобетона, которые по существу заменили незаслуженно забываемые, но испокон веков применяемые местные материалы. А ведь из местных материалов на селе возводили, да и сейчас возводят прочные, красивые, теплые, долговечные и абсолютно экологически чистые жилые дома и другие постройки.

В этом разделе журнала собраны давно известные и хорошо проверенные способы изготовления строительных материалов в сочетании с новыми приемами, технологиями и техникой. Это сочетание позволяет повысить качество строительных материалов домашнего изготовления, а также механизировать их производство, сделать их более доступными и дешевыми. Эти рекомендации предназначены для людей, испытывающих затруднения со строительными материалами для собственных нужд при строительстве дома, дачи, гаража, а также других построек фермерско-хуторского, единоличного, семейного или коллективного хозяйства, а также для предпринимателей малого бизнеса, собирающихся заняться строительными работами или производством строительных материалов. (Разработки В. Н. Рудановского).

1. Прямое безобжиговое прессование

Прямое безобжиговое прессование кирпичей, плиток и стройблоков — экологически абсолютно чистое производство. Таким путем можно получить строительные материалы различных назначений: стройблок, кирпич, дорожный камень (брускатку), черепицу, облицовочную и тротуарную плитку. Качество изделий зависит только от качества изготовления пuhanсона и матрицы: поверхность может получаться глянцевая, прочность — в зависимости от количества и качества связующего, вводимого в смесь,— до 600 кг/см².

Получение материалов с более высокой прочностью здесь не рассматривается ввиду их незакономичности и сложности технологии производства. При строительстве одно-двухэтажных зданий и сооружений вполне достаточно прочности кирпича марки МЗО. Расчеты показывают, что марка М20 должна держать на себе столб кладки (теоретически) до 80 м высоты, но с учетом неоднородности прочности кладки, устойчивости и запаса прочности, принято вполне безопасным строительство зданий до двух этажей при кладке стен толщиной 45 см. При строительстве трехэтажных зданий необходимо увеличить толщину стен первого этажа до 66 см.

Условием прямого безобжигового прессования строительных изделий является минимальное количество влаги и большое предварительное обжатие.

Полная естественная сушка заканчивается через неделю. При минимально необходимом количестве влаги в смеси, с использованием связующего цемента и предварительном обжатии до 5 кг/см², готовые изделия имеют способность к самопрогреванию, в результате чего сушка проходит более интенсивно, и уже через сутки изделие созревает для использования его в кладке.

Расход вяжущих материалов (цемент, известь) при получении строительных материалов методом прямого прессования полусухой смеси вдвое

ниже, чем при вибрационной формовке, а в большинстве случаев можно обойтись и без них. (При вибрационной формовке бетонная смесь должна иметь достаточное количество воды, иначе будет недостаточной ее подвижность. Однако излишнее количество воды уменьшает конечную прочность изделий.)

Известны два вида блоков с использованием в качестве связующего цемента:

1. Бетонные изделия. Их можно изготовить по самому экономному (в отношении цемента) рецепту для прямого прессования по рекомендации фирмы «Интерблок», завоевавшей популярность своей «сухой кладкой». Для этого надо смешать 10 частей мелкого щебня, 6 частей песка и 1 часть цемента М400. Такие изделия будут готовы к укладке через сутки сушки при плюсовой температуре. Прочность — 30 кг/см². Их можно использовать в нулевом цикле: для фундамента, цокольной части, мощения дорог, изготовления бордюров и т. п.

2. Цементно-песчаная плитка (блок). Ее можно изготовить, смешав 10 частей песка, 1—3 части цемента. Количество цемента (он берется марки М300—М400) зависит только от необходимой конечной прочности и его марки. Для изготовления защитного слоя желательно придерживаться соотношения 10:2.

Бесцементные грунтовые блоки (терраблоки). Их делают из грунтов с содержанием глины в них не более 10—15%. Непригодны для изготовления терраблоков — растительный слой и заиленные грунты. При использовании тощих (с незначительным содержанием глины) грунтов в них добавляют глину. Приготовленная смесь должна иметь такую влажность, чтобы скжатая в кулаке горсть смеси скватывалась в комок, но не пачкала рук. При использовании жирных (с большим содержанием глины) грунтов в них добавляют песок, золу, шлак.

Пригодность применяемого грунта определяют по-разному. Если, например, откосы и стены канав или глубокие колеи на грунтовых дорогах, не бросившие травой, не осипаются, такой грунт пригоден для возведения стен или изготовления стекловых блоков. Если пешеходные дороги не размываются дождем или комья земли не распадаются на лопате, это свидетельствует о пригодности грунта.

Грунт можно испытывать и так. Берут ведро без дна, ставят на ровный пол или ровную прочную подкладку. В ведро насыпают грунт слоями по 10—12 см, причем каждый слой трамбуют до тех пор, пока трамбовка не станет отскакивать. Наполнив таким образом ведро грунтом, его поднимают и опрокидывают на ровную доску. Полученный конус предохраниют от дождя, ветра и солнца в течение 8—12 суток. Если после этого конус, падая с метровой высоты, не разбьется, это свидетельствует о высоком качестве грунта. Образование трещин говорит о том, что грунт жирный. Если блок рассыпается — грунт тощий.

Не волнуйтесь — все легко корректируется. К жирному грунту добавляют тощий или песок, золу, шлак, костру, соломенную сечку, стружку, камышовую мелочь. К тощему грунту добавляют глину. Небольшое количество мелких камней, щебня и органических примесей (до 30%) не снижает качества блоков. Для облегчения грунта и снижения его теплопроводности можно добавлять утеплитель — волокнистые добавки. Количество утеплителя зависит от содержания глинистых частиц в грунте (см. таблицу).

Глина, %	Утеплитель, кг/н 1 м ³ грунта			
	соломенная резка	полюса	костра	хвоя
10—15	до 4	до 4	до 3	до 6
15—20	5—8	5—8	3—5	6—10
10—30	8—10	8—10	5—8	10—15

Можно применять и лессовидные грунты, но обязательно добавляя в них до 40% мелкого шлака или до 15% извести-пушонки (следует учитывать, что при добавлении извести первоначальная прочность материала через 20—30 лет повышается с 15 до 100—120 кг/см²).

Терраблоки, изготавливаемые по вышеуказанным рекомендациям, должны пройти естественную сушку. Через две недели такой сушки их прочность будет более 15—20 кг/см², но останется чувствительность к воздействию влаги. Такие блоки лучше использовать в перегородках.

Для повышения прочности и влагостойкости в сырьевую смесь можно вводить добавки: 3—8% низкомарочного цемента или 15—20% извести-пушонки, или 70—90% кг/м³ торфянной крошки на 1 м³ грунта. Торфянная крошка увеличивает влагостойкость в 10 раз, при этом прочность блоков не уменьшается.

Добавка цемента в смесь может дать прирост прочности сразу в три раза. При добавлении цементов грунтовым массам необходимо использовать не позднее чем через час после ее приготовления.

Самые лучшие результаты (в экономии вяжу-

щих материалов) при использовании прямого прессования дают добавки в сырьевую смесь цемента низкомарочного 2—4% или извести 5—7%. Следует иметь в виду, что использование низкомарочного цемента при прибавлении смесей более оправдано по экономическим и технологическим соображениям.

При использовании цемента марки М300 и выше желательно понизить его марку до М150 и ниже путем разбавления его шлаковой пылью, печной золой или песком при равномерном распределении его в смеси. Шлаковую пыль лучше брать от электрофильтров — она обладает малыми связующими свойствами и может вполне заменить цемент; при этом достаточно добавлять его в 2—3 раза больше, чем низкомарочного цемента.

Наличие воды. При технологии прямого прессования приготовленная смесь должна иметь влажность 6—8%, несмотря на ее состав (сжатый комок в кулаке не пачкается и не рассыпается). При большей влажности смесь смешивается с более сухой такого же состава, с последующим перемешиванием до однородного состояния. Вода не добавляется: влаги достаточно в глине, грунте.

Историческая справка. Знаменитый двухэтажный дворец в г. Гатчине Ленинградской области, которому 180 лет, перешел гражданская и Великую Отечественную войны с бомбежками и артобстрелами, не получив ни одной трещины. Он строился из монолитной грунтовой массы, состав которой можно использовать при изготовлении терраблоков (состав в % по объему): гравий крупностью 3—7 мм — 4%, песок — 58, пыль (мелкая земля) — 20, глина — 18. Органические примеси не добавлялись. Добавлялась известь — до 5% от общей массы.

Саманные блоки. Их готовят аналогично грунтовым и можно использовать все рекомендации, связанные с изготовлением терраблоков, особенно по применению добавок цемента или извести. Отличие от терраблоков только по составу исходной смеси.

Саман готовят из глины, песка с примесью волокнистых добавок (соломенной сечки, костры, мха, стружки, камышовой мелочи и др.). Состав самана зависит от жирности глины: на 1—2 части очень жирной глины — 1 часть песка и (на 1 м³ массы) 15—18 кг волокнистых добавок, на 3—4 части глины средней жирности — 1 часть песка и 11—14 кг волокнистых добавок. Корректировку жирности глины можно производить и за счет изменения количества песка.

Для приготовления самана сначала смешивают глину с песком до получения однородной массы. Соломенную сечку предварительно смачивают водой. Добавляя ее в массу, все тщательно перемешивают. Качество глины повышается, если ее заготовить осенью и уложить на открытом месте валом высотой до 1 м. Напитавшись водой осенью, глина зимой промерзает, всучивается и разрывается. Свежевыскрытая глина обладает тоже хорошими качествами. Чтобы глина, заготовленная впрок, не усыхала, ее лучше прикрывать камышовыми или иными матами или соломой, изредка поливая маты водой.




Рис. 1. Работа пресса прямого прессования с использованием бытового насоса:

М — матрица, К — крышка, П — пuhanсон, С — сильфон, Р — рама, Ш — шланг силиконовой, Н — насос бытовой, Е — емкость рабочей жидкости, ВН — вентиль нагнетания, ВС — вентиль сливной, х — разница уровня.

Рис. 2. Последовательность операций изготовления блоков методом прямого прессования.


«Саман-сэндвич» и «терра-сэндвич». Они отличаются от обычных блоков тем, что имеют защитный облицовочный слой большей механической прочности и влагостойкости, чем основной. Защитный слой с добавками красящими наполнителей может иметь также высокие декоративные качества: можно получать блоки с защитным слоем всех необходимых цветов. На защитный слой можно наносить и орнаменты печатной технологии. Кладка из цветных блоков и блоков с печатными орнаментами создает неповторимый колорит постройки.

Оборудование для прямого прессования — мини-пресс (рис. 1). Основные узлы его: М — матрица — неподвижная деталь; представляет собой металлический короб без дна и крышки; П — пuhanсон — подвижное дно формы; перемещением пuhanсона вверх или вниз управляет оператор; пuhanсон передает усилие обжатия на смесь; К — крышка съемная; прикрывая матрицу сверху, она может фиксироваться защелками.

На рис. 2 показана последовательность операций формовки блоков «саман-сэндвич» и «терра-сэндвич».

В исходном положении матрица открыта (крышка снята), а пuhanсон находится в крайнем нижнем положении.

Производится укладка штампа-печати (разме-



щение печати см. на рис. 2,а), который изготавливается из листовой резины необходимой толщины (3—5 мм); примерные виды рисунка штампа приведены на рис. 3.

Закладывается цементно-песчаная или известково-песчаная смесь защитного слоя объемом до 2,0 л и разравнивается деревянной лопаточкой равномерно толщиной слоя 1,5—2,0 см по всему дну и несколько больше в углы (рис. 2, б).

На образованный слой укладывается основная масса (грунтовая или саманная), умяинаемая по всей площади и особо тщательно в углах (рис. 2, в).

После заполнения объема матрицы закрывают крышку, которая фиксируется с помощью защелок (рис. 2, г).

Производится подъем пuhanсона до верхнего его положения (рис. 2, д). Смесь скимается при этом до предельного давления (до максимально развиваемого прессом усилия).

Пuhanсон немного опускается (рис. 2, е). Крышку расфиксируют и снимают.

Пuhanсон поднимается до самого верхнего положения (рис. 2, ж). При этом поднимается наверх готовый, отформованный облицовочный или стекновой блок.

Готовый блок, лежащий на пuhanсоне, охватывается, а затем стягивается правой и левой прижимными пластинами П1 и П2 (рис. 2, з и 4а).




Рис. 3 Виды рисунка штампов-печатей.




Рис. 4. Оснастка для формирования блоков:
а — поддон для съема и переноски плитки, которые
скжимают рукой (кисть охватывает детали П3 и П4
поддона). В таком виде блок может переноситься на
большие расстояния к месту сушки, складирования
или кладки. Поддон освобождает готовый
блок, если развернуть прижимные пластины (если
потянут деталь П4 от детали П3 поддона).

Поддона для съема и переноски плитки, которые скжимают рукой (кисть охватывает детали П3 и П4 поддона). В таком виде блок может переноситься на большие расстояния к месту сушки, складирования или кладки. Поддон освобождает готовый блок, если развернуть прижимные пластины (если потянуть деталь П4 от детали П3 поддона).

Резиновые штампы-печати (см. рис. 3), если нужно сделать большую серию однотипных блоков, можно приклеивать к пuhanсону kleem «Мо-

мент» или ему подобным. Если штамп представляет собой сложный рисунок с маленькими деталями, эти детали приклеивают на целый лист по размерам пuhanсона. Для облегчения съема готового изделия контуры резиновых деталей штампа должны иметь уклоны (края резиновых деталей вырезаются с уклонами). Смазка штампов не требуется. Если резиновые штампы (печати) прилипают к изделию, это свидетельствует о том, что исходное сырье имеет повышенную влажность.

При изготовлении простых блоков операции а и б (см. рис. 4) могут отсутствовать.

При изготовлении более тонких изделий типа черепицы на пuhanсон предварительно укладывают вкладыш со штампом-печаткой необходимой толщины (брюсок размерами 200×400×90 мм). На крыше крепят обратный штамп-печать. Изделие вынимают со вкладышем, с ним переносят, и после укладки на «созревание» вкладыш может снова многократно использоваться.

Улучшение декоративности защитного слоя. Облицовку блоков можно производить непосредственно при формовке блоков облицовочной керамической и глазурованной плиткой или ее кусочками, кусочками стекла, мрамора, гранита, метала или пласти массы. Для прочной связи мозаики с основным слоем используют цементно-песчаную смесь как промежуточный слой или в качестве основной массы.

Цветные защитные слои лучше всего делать на основе цветных цементов или с добавлением красящих веществ, не подверженных вымыванию водой и выцветанию на солнце. Известково-песчаную смесь следует использовать без красителей, поскольку известье, как правило, разлагает кра- сители.

Получение углового блока (с двумя защитными сторонами, предназначенного для кладки углов, оконных и дверных проемов). После укладки защитного слоя на плоскости пuhanсона к боковой стенке матрицы прижимают (рукой) короб-противень (рис. 4, б) с защитной смесью, а после укладки основной грунтовой смеси и ее уплотнения короб-противень вынимают и устанавливают крышку. Операции 2, и 2, к включаются между 2, б и 2, в (см. рис. 2).

Предлагаемая технология изготовления блоков и плиток очень гибка и открывает большие возможности творчества при их изготовлении. Она позволяет получить большое разнообразие оформления здания снаружи и внутри, причем самыми дешевыми средствами.


2. Производство кирпичей и блоков методом экструзии (продавливания)

Продавливание (экструзия) — способ получения кирпичей и блоков продавливанием массы через формующую часть пресса — экструзионную решетку.

Составы смесей, которые можно использовать для получения кирпичей и блоков путем экстру-

зии, такие же, как и при методе прямого прессования, но лучше отработать их практически с учетом свойств местных природных материалов. Размеры добавок (щебенчатые и волокнистые) могут влиять только на качество среза при отрезке готового изделия в размер. (Желательно, чтобы они были

Рис. 5. Пример «сухой» кладки угла:
а — части гребня снимаются для совмещения
со следующим рядом пустотного блока
и дырчатого кирпича.



менее 8 мм.). При производстве пустотных кирпичей можно использовать вместо мелкого щебня просеев (размером до 5 мм).

При продавливании (экструзии) пресс прямого прессования используется как питатель. Своим пневмосистемой он забирает приготовленную смесь из бункера и продавливает ее через экструзионную решетку, образованную корпусом экструдера снаружи и пустотообразователями внутри. При прохождении пустотообразователя смесь уплотняется по сечению и выдавливается в виде бруска сечением 120 × 250 мм (для кирпича) или 200 × 200 мм (для блоков) на стол готовой продукции.

Отделение куска бруса необходимых размеров (для кирпича — 90 мм, а для блоков — 400 мм) производится отрезным устройством. Размеры отрезанных частей можно изменять в любых желаемых пределах. Чем мельче исходные материалы (щебень, органические добавки), тем ровнее край среза.

При использовании в качестве замков при кладке пазогребнеобразователей можно получать блоки, которыми можно производить кладку без применения растворов, так называемую «сухую» кладку (рис. 5), или при помощи «клеев» — растворов с соотношением «цемент: песок» — 1:2, сметанообразного состояния, которые наносят шпателем слоем толщиной 1—2 мм или обмакива-

ются блоками относительно друг друга способствует замок «глаз-гребень». Пример такой сухой кладки показан на рис. 5.

Еще одно преимущество пресса — это возможность использовать его как мялку-смеситель. Поскольку исходная глина может иметь большие куски, их можно разбить на более мелкие, однако для получения однородного состава смеси ее необходимо промять (как мучное тесто). Такого же эффекта можно достичь, если на выход экструдера надеть решетку (см. рис. 20) из Ст. 3, лист 8 мм с отверстиями Ø 8 мм по всему сечению (как у мясорубки) и пропустить через нее куски глины (причем можно сразу вводить добавки: песок, глину).

3. Изготовление кирпичей обжиговым способом

Определение состава глины. Проверка глины на пригодность для изготовления кирпича производится следующим образом. Сначала глину просушивают и затем растирают в порошок. Порошок насыпают в прозрачный стеклянный сосуд (монзурку или просто стеклянную банку), заливают водой и хорошо перемешивают. Можно глину просто залить водой на несколько дней с тем, чтобы она при перемешивании «разошлась» до взвешенного состояния (расторпилась в воде полностью), для чего раствор изредка перемешивают. Если глина при перемешивании полностью переходит во взвешенное состояние («весит» в воде), дайте ей отстояться несколько часов, пока вода не станет прозрачной; визуально увидите слой песка, выше — слой глины, а над глиной может быть слой ила или других примесей. По количеству выпавшего в осадок песка определяется довольно точно пригодность глины для производства кирпича или черепицы.

Пользуясь формулой $A = 100 \frac{P}{P_f}$, вычисляют процентное содержание песка в глине, где P — вы-

сота слоя песка в мм; Γ — высота слоя чистой глины в мм.

Глины бывают тощие, средние и жирные. Тощие глины содержат более 20—30% песка. Они сильно шероховаты на ощупь. Шарик из такой глины Ø 5 см при падении с высоты в 1 м на пол разваливается. Средние содержат песок в пределах 10—30%. Они на ощупь шероховаты, и шарик Ø 5 см при отпускании с высоты в 1 м сплющивается, но не рассыпается. Жирные содержат менее 12% песка. Эти глины на ощупь мягкие, пластичные. Тесто из них также мягкое. Стержни, изготовленные из него, не ломаются, но при высыхании трескаются.

Общее количество песка в глине для изготовления кирпича или черепицы должно быть не менее 12—15% и не более 20—30% в зависимости от качества глины.

В глинах, идущих на производство кирпича, не допускаются включения камней, корней, веток и особенно известковых и меловых вкраплений, так как они усложняют переработку глины и резко повышают

шает количество брака при сушке и обжиге.

Имеется другой («народный») способ определения качества глины. Для этого небольшое количество глины замешивают до уровня крутого теста и тщательно перемешивают вручную (минут) до тех пор, пока она не перестанет прилипать к рукам. Изготовленный из этого теста шарик Ø 5 см сдавливается двумя дощечками (лучше кусками стекла) до появления трещин. Если трещина появляется при скатии на 1/4 диаметра (расстояние между дощечками — 4 см) — глина тощая и для обжига не годится. Если трещина появляется при скатии на 1/3 диаметра (расстояние между дощечками — 3,5 см) — глина средняя и ее можно применять для обжига.

Жирная глина дает трещину при скатии на 1/2 диаметра (расстояние между дощечками — 2,5 см); в такую глину можно добавлять песок и получать кирпич отличного качества.

Количество песка, добавляемого в глину, можно рассчитать по вышеуказанной формуле или опытным путем в зависимости от степени жирности глины. Песок необходимо брать промытым, очищенным от нежелательных включений — ила, камешков, растительных остатков.

Формовка и сушка. При заготовке глины впрок ее раскладывают на землю слоем толщиной до 40 см. При смешивании нескольких видов глины различной пластичности или при подмешивании добавок (песок, шлак, опилки) дозировку лучше производить не на глаз, а с помощью емкостей (такки, носилок или ведер), добиваясь строгого соблюдения пропорциональности компонентов и полной однородности массы.

Для формовки кирпича используют смесь теплообразного состояния и формуют кирпич обычно методом пластического прессования или путем укладки теста в формы. Состояние этого теста должно быть таким, чтобы сохранялась форма опалубки. Это возможно только при влажности теста не более 18—20%. Такое тесто равномерно и без особого труда формуется, но долго сохнет при естественной сушке (другой возможности обычно не бывает). Для достижения конечной влажности кирпича-сырца до 6—8% требуется от недели до месяца сушки в зависимости от погодных условий и места (на сквозняке под кровлей сырец сохнет быстрее и качественнее, чем при других условиях.)

Готовность кирпича-сырца к обжигу устанавливают по следующим признакам: взятый из средних рядов кирпич ломают пополам и при отсутствии в середине темного пятна (признака влажности), сырец признается годным для обжига.

С помощью описанного пресса, использующего полусухое прессование (в некоторой литературе это называют сухим прессованием, но более правильно название «полусухое прессование»), прессованию подвергается исходная смесь естественной влажности 6—8%, т.е. свежевыкопанная глина со снятым сухим слоем. При колке глины ее хорошо размельчают, затем перемешивают с добавками и отправляют на формовку в бункер пресса. Воду при такой заготовке добавлять не нужно, ее в глине достаточно. Готовность

такого изделия к обжигу — через сутки сушки при теплой погоде.

При излишней влажности исходного сырья требуется досушка кирпича-сырца. Если после предварительной сушки влажность все еще достаточно высокая, сырец необходимо досушить в штабелях: кирпич укладывают в два ряда на ребро с зазором от 2—3 до 5—7 см. Ширина штабеля в основании 80 см, наверху — 60 см. Чтобы кирпич не деформировался, в нижние ряды ставят более просушенный сырец, выдерживающий нагрузку 10 рядов, в верхний — менее просушенный. Для укладки кирпича, целях уменьшения брака (деформации), подготавливают горизонтальную площадку. Эта площадка должна быть выше уровня грунта, чтобы предохранить кирпич от подтекания осадочных вод.

После укладки кирпичей штабели прикрывают сверху кусками толя или пластика для защиты от дождя и солнца. Прямое солнечное воздействие производит неравномерную сушку кирпича — в результате образуются трещины. Чтобы уменьшить возможность образования в кирпиче трещин при сушке, следует выкладывать кирпичи их торцовой частью по направлению господствующих ветров.

Печь для обжига кирпича. После выравнивания и очистки площадки (под печь) от растительного слоя производят ее горизонтальную планировку и трамбовку. Площадка должна быть на возведенном месте, защищенном от грунтовых и осадочных вод.

Один из видов обжиговой печи представлен на рис. 6. Ее вместимость 700—1500 шт. Это одна из самых маленьких печей. Внутренние размеры ее: ширина — 160 см, длина (в зависимости от предполагаемой загрузки) — от 132 до 208 см, высота укладки сырца колеблется от 165 до 180 см. Высота печи выполняется соответственно выбранной высоте укладки.

Стены печи изготавливают из кирпича-сырца и делают толщиной в один кирпич (250 мм). Переходы желательно сделать на металлическом каркасе, при условии, что каждый ряд кирпичей свода будет ложиться на две стальные полосы 8×40 мм, или стержни Ø 20—24 мм, которые собираются в металлическую рамку при помощи сварки. Свод в середине должен иметь высоту над укладкой сырца не менее 30—35 см.

Топку формируют при укладке сырца в печи.

Ширина топки 48—50 см, высота 38—40 см. В топке по всей длине нужно выполнить на высоте 25—30 см уступы на обеих стенках, куда потом укладывают колосниковые решетки (при использовании в качестве топлива угля). При обжиге дровами колосниковую решетку можно не устанавливать. Топка закрывается дверкой размерами 40×40 см.

В своде делают дымовые каналы сечением 25×28 см, а если обжиг ведется малокалорийным топливом (торфом или бурым углем), тогда предусматриваются еще и отверстия сечением 25×15 см, в которые по необходимости сверху подсыпается уголь или торф. Эти отверстия должны иметь крышки.




Рис. 6. Печь для обжига кирпича:
а — разбираемая часть передней стены, б — смотровые отверстия,
в — загружаемые отверстия, г — топка, д — щебер, е — дымовой канал, ж — свод, з — труба; и — вид загруженной печи без передней стены.

Дымовая труба делается высотой до 5 м (из кирпича) с внутренним сечением 40×40 см или из любой огнестойкой трубы $\varnothing 30$ — 40 см. Труба устанавливается рядом с печью, с задней стороны печи (можно с одной стороны использовать заднюю стенку печи). Труба соединяется с печью дымовым каналом (сечением 40×30 см), который делается в верхней части задней стены печи.

На середине высоты укладки в стенках печи устраивают смотровые отверстия (25×15 см), которые после просмотра закладывают кирпичами и замазывают глиной.

Кладку печи производят, учитывая необходимость частичной ее разборки при укладке и разборке садка. Боковые стены, свод, задняя стена, труба, а также угловые части передней стены кладут на обычном глинопесчаном растворе. Та часть передней стены, которая будет разбираться для разделки садка, укладывается без раствора. После разделки проема кирпичом стенка обмазывается глиной.

Садка. Укладывать в печь можно только хорошо высушенный сырец, иначе при обжиге потребуется много топлива. Кроме того, недостаточно высокий сырец дает до 80% брака (главная




Рис. 7. Укладка рядов кирпича в печи:
а — 1-го ряда, б — 2-го ряда, в — 3-го ряда, г — «решеткой», д — «елочкой».

причина — вскипающая влага при нагреве кирпича ищет выход — образует трещины).

Укладку сырца в печь (рис. 7) производят так, чтобы в первых 3—4 рядах уложенного кирпича просветы между ними были (для кирпичей, расположенных непосредственно вблизи топки) 10—15 мм, а по мере удаления (от топки дальше) увеличивались до 25 мм. Ряды можно укладывать любым способом, например, «решеткой» или «елочкой». Способы можно чередовать. Нужно помнить главное: каждый кирпич должен быть доступен обтеканию его дымовым газам. Расстояние между кирпичами садка и стенками печи должно быть в пределах 20—25 мм.

Обжиг. Печь начинают топить соломой, хворостом и затем дровами. Первая стадия — сушка. Это самая ответственная стадия. Топить следует неинтенсивно, используя низкокалорийное топливо (отходы древесины), до тех пор, пока кирпич не избавится от внутренней влаги. Наличие влаги в кирпиче определяется наличием конденсата в верхних рядах. Просушку можно считать законченной, если на опущенном на 2—3 минуты в печь железном штыре не будет влаги. Наличие влаги можно также определить рукой, поместив ладонь над выхлопящими газами. Процесс сушки обычно занимает до 12 часов.

После того как будет установлено, что остаточная влага удалена, огонь постепенно усиливают,

доведя кирпич до темно-красного цвета (наблюдая по воду). Подогрев длится до 9 часов, затем переходят на большой огонь до выхода огня наружу. Увеличение тепла производится только увеличением подачи топлива. Если по какой-либо причине пламя начинает выбываться из какого-либо места, это место сразу засыпают землей.

Когда в верхней части печи появится огонь (900—950°) — верхние ряды светло-красного цвета, а нижние — желтого, печь «ставят на остывание». Для этого топочное отверстие закладывают кирпичом и обмазывают глиной, а на верх печи насыпают сухую землю или кирпичную пыль (можно сухой песок) слоем 10—15 см.

Температурный режим обжига характеризуется четырьмя этапами:

а) Сушка: температура 20—90°C, время 10—13 часов.

б) Подогрев: температура 90—600°C; время 8—10 часов.

в) Обжиг: температура 600—1000°C; время 10—12 часов.

г) Остывание: температура 1000—50°C; время 7—10 часов.

Контроль температуры обжига в печи производится визуально по цвету свода:

а) Темно-красный, видимый в темноте, — 450—500°C.

б) Темно-красный — 600—650°C.

в) Вишнево-красный — 700°C.

г) Светло-красный — 850°C.

д) Желтый — 950—1000°C.

е) Белый — 1200°C — ПЕРЕХОГ!

Для качественного получения кирпича печь раньше выдерживали в закрытом состоянии до недели и лишь потом приступали к охлаждению. Это давало отличное качество, так как снятие термических напряжений происходило постепенно. Практически достаточно 7—10 часов. Охлаждение печи начинают пробивкой в топке малого отвер-

стия — величиной с куриное яйцо, через час отверстие увеличивают вдвое, еще через час — уже вчетверо. Таким образом, через 6 часов можно открыть топочную дверку и ждать полного остуживания печи.

После остуживания разбирается передняя стена печи и производится разделка садки, начиная с верхних рядов. После разборки, сортировки и выбраковки качественный кирпич складывают штабелем плотно друг к другу. Недобожженный можно использовать в неответственных конструкциях для перегородок или в верхних рядах кладки.

Определение качества кирпича. Причина брака. Правильно обожженный кирпич — однородного оранжево-красного цвета. Он имеет правильную форму с прямыми ребрами и ровными поверхностями. При ударе металлическим молотком издает чистый звук. Недобожженный — имеет более светлый цвет, неоднороден на изломе. При ударе издает глухой звук (причина — недостаточная температура или время обжига). Переожженный — имеет темно-серый или синечерный цвет, часто со следами оплавления по поверхности. При ударе издает высокий звук. Образуется при чрезмерно высокой температуре обжига.

Повреждение углов и ребер изделия — результат небрежной переноски, транспортировки или неосторожной укладки изделий в печи. Деформация изделия — недосушенность перед укладкой в печь. Мелкие трещины образуются при слишком быстром нагревании или охлаждении печи.

Крупные трещины сквозное растрескивание изделия — результат неправильного соотношения глины и песка, плохого качества глины, нарушения режима сушки и обжига. Черный кирпич получается из-за недостатка воздуха или из-за плохого циркулирования в печи. Белые пятна на готовом изделии — следствие неправильной просушки (пересушка).

4. Пресс конструкции Рудановского для формования блоков (модель вторая)

Конструкция пресса (рис. 1 и 8) приспособлена для самодельного изготовления и дает возможность делать на нем строительные элементы методом прямого прессования и продавливания (экструзии) полусухой смеси. Такие возможности этого пресса делают его удобным для личного пользования.

Характеристики пресса: усилие — до 3 т, вес — 90 кг, производительность за 8 часов работы — до 2500 шт. (6,7 м³) кирпича дырчатого 25×12×9 см, или до 500 шт. (8,0 м³) блоков пустотелых 20×20×40 см, или 250 шт. (20 м²) облицовочных блоков 20×40×9 см.

Усилие, развиваемое прессом (до 3 т), позволяет изготавливать на нем методом прямого прес-

сования блоки размерами до 40×20×9 см, а также облицовочную и тротуарную плитку. Так как облицовочная плитка предназначена для обкладки наружных стен зданий, предусмотрено нанесение любого рисунка на лицевую сторону плиток простыми резиновыми печатями или мозаики из змалированной облицовочной плитки, стекла, металла, пластмассы, благодаря чему создается оригинальная внешность кладки. (Возможно подобное облицовывание стройблоков.)

Если пресс работает как экструдер, можно выдавливать брусья под кирпичи сечением 25×12 см любой толщины и любого профиля (сплошные, пустотные), брусья под размер блоков сечением до 20×20 см любой длины и любого профиля

(сплошные, пустотные и пазогребневые). Пресс может быть использован также как мялка-смеситель.

При наличии оснастки и технологии пресс можно использовать для штамповки и вырубки изделий из металла, пласти масс и древесины, получения соков из ягод, фруктов и овощей, масла из масличных культур, приготовления брикетов и стаканчиков для рассады.

Пресс при высокой производительности прост и дешев в изготовлении и неприхотлив в эксплуатации. Он разработан с учетом дефицита и высокой стоимости металла и металлообработки. При его изготовлении требуется всего несколько деталей с токарной обработкой (невысокой точности, достаточно 3-го класса), что позволяет изготовить такой пресс самодельщику-одиночке в течение недели.

В прессе использована классическая схема гидравлического пресса, но вместо дорогостоящих и высокоточных гидроцилиндров, поршней, гильз, сальниковых и манжетных уплотнений используется самодельный силовой сильфон, именуемый в дальнейшем просто сильфоном, Ø 580 мм, который совсем не имеет никаких уплотнений в трущихся парах, так как последние просто отсутствуют. (В качестве резинового сильфона используется обычная покрышка от шины легкового автомобиля — «Запорожца», «Жигулей» или «Москвича».) Поэтому имеется возможность использовать детали низкой точности изготовления и обработки.

Другое преимущество этого пресса перед традиционными гидравлическими в том, что в нем в роли рабочей жидкости используется не качественное масло типа веретенного, а обычная вода, которая перекачивается самыми простыми и дешевыми бытовыми насосами типа «Кама», «Агидель», НЭБ-1/20 или любыми другими их типами. Может использоваться вода из сети водопровода,

если давление в нем не меньше 2,5 атм. На случай, если нет возможности достать такой насос, ниже приводятся чертежи самодельного погружного насоса, который разработан специально для данного пресса и может иметь преимущества перед готовым бытовым насосом (см. рис. 23, 24).

Принцип действия пресса позволяет, при необходимости, достигать больших усилий за счет использования сильфона с большим диаметром. Для этого переходят на покрышки от грузовых автомобилей и даже тракторов. Расчетное усилие будет зависеть также от рабочего давления воды (оно не должно превышать рабочего давления покрышки более чем на 25% от принятого в эксплуатации шин), а также от площади рабочих дисков. Ход сильфона зависит от ширины покрышки.

В расходную емкость объемом не менее 50 л (см. рис. 1) заливают воду. Емкость может быть любой формы (цилиндрической или прямоугольной), изготовленной из любого материала (металл, древесина, бетон или пласти масса). Вода забирается из емкости насосом Н (см. рис. 1) любого типа, любой конструкции и любого привода. Тип насоса выбирается в зависимости от возможностей, но с напором не менее 30 м. вод. ст. (давление до 3 атм) при закрытом нагнетательной линии.

Для ВС (см. рис. 1) — вентиля сливного Ду50, лучший вариант — пробковый кран. Для вентиля ВН нагнетательного — Ду15. Вместо обоих вентилей лучше использовать пробковые краны из-за возможности их быстрого оперативного открытия и закрытия.

Емкость Е устанавливается ниже самого пресса так, чтобы уровень жидкости в емкости был на 1,5 м ниже сильфона С. Или, по-другому, пресс устанавливается так, чтобы сильфон был выше уровня жидкости в емкости на 1,5 м. Увеличение разницы уровней снижает время разжатия пресса и повышает отрывное усилие пулансона от изделия.

Работа пресса от бытового насоса. Помимо осуществляется работа пресса при прямом прессовании. Вентили ВН и ВС (см. рис. 1) закрыты. После заполнения насоса водой и его пуска открывается вентиль ВН. Вода под давлением заполняет сильфон — происходит процесс сжатия. Изменением величины приоткрытия вентиля ВС можно уменьшить усилие на пулансоне, уменьшить скорость перемещения пулансона, остановить перемещение пулансона или произвести его возврат вниз.

При полностью открытом вентиле ВС расход сливной линии (диаметр сливного шланга Ш не менее 50 мм) намного выше производительности насоса, поэтому опорожнение сильфона происходит довольно быстро — за 10—15 сек (при работающем насосе и открытом вентиле ВН). Если при опорожнении сильфона дополнительно закрыть и вентиль




Рис. 8. Пресс прямого прессования:
К — крышка, М — матрица, П — пулансон, С — сильфон, Р — рама, х — ход пресса. Сечение по А — А — для матрицы.

ВН, опорожнение сильфона произойдет еще быстрее.

Сжатие: вентиль ВС закрыт, вентиль ВН открыт.

Разжатие: вентиль ВС открыт, вентиль ВН закрыт или открыт.

Для удобства управления маховик вентиля ВС лучше вынести «под руку», так как им приходится часто манипулировать. Сливной патрубок (шланг Ш) от вентиля ВС может быть металлическим, пластмассовым, резиновым. Необходимо иметь в виду, что соединение их с вентилем ВС должно быть герметичным (подсос воздуха не допускается), иначе может затрудниться опорожнение сильфона, и разжатия не произойдет.

Эта схема при работе с бытовыми насосами показала хорошие результаты по производительности. Цикл «сжатие-разжатие» укладывается в 50 сек. Можно уложиться и в 8 сек, чего можно достичь, используя специальный самодельный насос, чертежи которого приводятся на рис. 23 и 24.

Чтобы насос работал правильно, при первом запуске воды в сильфон из него нужно выпустить воздух. Воздух можно выпустить проколом верхней части покрышки шприцевой футбольной иглой. Как только воздух выйдет, иглу из покрышки вынимают. Отверстие от прокола иглы само затягивается резиной.

Силовая (основная) часть пресса состоит из отдельных узлов, которые легко разъединяются или соединяются так, что для перехода из транспортного состояния в рабочее, от одного метода работы к другому или от одного вида изделия на другой требуется не более 10 минут.

Конструкция пресса приспособлена для изготовления в самых простых условиях производства и даже в домашних условиях. Для сборки всего пресса достаточно только одной недели (для одного человека). Пресс не требует особой наладки, если изготовлен по приведенным ниже чертежам и рекомендациям. Он сразу способен работать без особой приработки узлов. Ниже приводится описание его основных узлов: рамы, сифона, пuhanсоны, матрицы, крышки.

Рама (рис. 9, 10). Сборку нижней части (детали Р1 и Р5) и ее прихватку производят на прямолинейной ровной плоскости. Узел должен вписываться в прямоугольник со сторонами 682×244 мм. После подгонки и правки стыки деталей Р1, Р5 провариваются.

К полученному сварочному узлу с помощью болтов и гаек М10 присоединяют упоры Р6. Выступающие концы должны быть в одной плоскости (при постановке на ровную плоскость узел не должен качаться). Упорами Р6 узел привариваются к лицевой части нижнего диска сильфона С3. При правильной сборке, если отсоединим узел от упоров, приваренных к диску, мы свободно должны их соединить, даже поменяв местами упоры, т.е. во всех четырех положениях. Это условие нам пригодится, когда мы будем делать переход от изготовления кирпича к изготовлению облицовочной плитки или наоборот (там потребуется поворот рамы на 90°).

Присоединяем к полученному узлу стойки связи Р3, а к ним верхние ребра Р2. Стойки связи привариваются между собой полосами Р4.




Рис. 9. Рама (сборочный чертеж).




Рис. 10. Детали рамы и спецификация деталей узла «Рама» (Р).

Поз.	Наименование	Кол.	Матер.
P1	ребро нижнее (полоса 80×4, дл. 680 мм)	2	Ст. 3
P2	ребро верхнее (полоса 80×4, дл. 680 мм)	2	—
P3	стойка (полоса 40×6, дл. 425 мм)	4	—
P4	полоса 60×4, дл. 250 мм	8	—
P5	перемычка (полоса 80×4, дл. 236 мм)	2	—
P6	упор (полоса 80×6, дл. 150 мм)	4	—

Сильфон (рис. 11 и 12). Деформирующимся элементом сильфона является самая распространенная автопокрышка 6,45-13 или 6,15-13, причем пригодна и изношенная по протектору, но не поврежденная по корду и без дырок. В принципе можно использовать любые типы покрышек от легкового автомобиля, но тогда меняются соответственные размеры. Для указанных размеров покрышек С1 имеет внутренний диаметр бортов 330 мм.

Сначала готовится пулансоновая тумба С9 (рис. 13). Из заготовленных деталей Т1, Т2, Т3, выпраленных и зачищенных, сваривают короб прямоугольной формы (с отклонениями по диагонали не более 0,5 мм). Все наружные части зачищаются. После этого производится разметка отверстий. Разметку и сверловку отверстий лучше производить по готовым пулансонам, поставив соединительные болты. Потом, соединив пулансон с тумбой с помощью болта и гайки М10 (поз. Т4), гайки привариваются к тумбе, а соединительные болты выкручиваются. Пулансоновая тумба (см. рис. 11) приваривается на размеченный верхний диск с лицевой стороны в углах длиной сварного шва 25—30 мм.

Ограничители С16 привариваются при сборке пресса. Уложив покрышку на два стула или скамейки одинаковой высоты с зазорами между ними, укладывают на верхний борт готовый верхний

диск в сборе с тумбой. Снизу вставляют анкера С4, которые цепляются за кольцо С8 (из проволоки Ø 8 мм), с внутренним Ø 330 мм. На резьбовую часть анкера, которая пропускается через диск, надевают коническую резиновую втулку С7, которая захватывается через металлическую шайбу С6 гайкой М8 (С5) в пространство между стенками отверстия и стержнем анкера. Часть анкера, которая будет охватываться резиновой втулкой, обязательной должна быть гладкой (без резьбы), иначе в этом месте будет течь. Отверстия в диске и анкер в месте посадки втулки при сборке смазывают густой масляной краской. Гайки затягивают равномерно по всей линии окружности до упора. Если все детали сильфона сделаны достаточно точно, гайки упираются в конец резьбы анкеров, что важно для уплотнения. Перетяжка гаек может привести к разрушению борта, а недожатие — к возможнойтечи.

Дополнительные рекомендации по сборке. Диск и борт покрышки в местах их контакта смазывают густой масляной краской. Если нет резины необходимой толщины для изготовления резиновых втулок, можно взять два листа более тонкой резины и склеить их kleem «Момент», резиновым или им подобным. Для втулки заготавливают прутки Ø 11 мм. В них делают отверстия диаметром 7,5 мм. Полученная шайба надевается на оправку — кусок прутка Ø 8,5 мм, наружный диаметр обтачивается (доводится) до необходимых размеров вручную. Делается это легко и быстро на наружке. (Если возможно использование токарного станка — задача упрощается.)

Покрышку переворачивают и ставят ее на пулансоновую тумбу. Подготавливается нижний диск С3. К диску с лицевой стороны присоединяется фланец С11. Болты С14 пропускают в отверстия со стороны диска. Фланец притягивается гайками С15. Головки болтов приваривают к диску, делают контрольно-сборочные отметки на фланце и диске (к примеру, наносят метки керном) для облегчения последующей сборки. Гайки раскручиваются, фланец снимается. Собирается и проваривается патрубок, состоящий из фланца С11, куска трубы С10 и заглушки С13.

Крепление нижнего диска к борту покрышки аналогично креплению верхнего диска. После закрепления нижнего диска к покрышке на выступающие резьбовые части приваренных болтов надевается прокладка С12, смазанная с обеих сторон густой краской. По контрольным меткам соединяется патрубок, который притягивается гайками до упора.

Испытание сильфона на прочность и плотность производят после полной сборки пресса. К заглушке С13 приваривают трубу или патрубок соответствующего диаметра и длины для подсоединения шланга.

Сильфон соединяется с рамой после предварительного снятия одного ребра Р2.

Пулансон. В конструкции данного пресса используют три вида пулансонов (рис. 14): для каждого вида изделий — свой пулансон. Пулансон предназначен для передачи усилия сильфона на смеси в матрице (или экструдере).

Пулансон жестко крепят к пулансоновой тумбе








Рис. 11. Сильфон (сборочный чертеж).



C7



C8

C8


Рис. 12. Детали сильфона и спецификация деталей узла «Сильфон» (С).

Поз	Наименование	Кол.	Матер.
C1	автопокрышка (6,45—13)	1	резина
C2	диск верхний	1	Ст. 3
C3	диск нижний	1	—
C4	анкер	96	—
C5	гайка M8	96	—
C6	шайба Ø 12/8,5, 6—4 мм	96	—
C7	втулка	96	резина
C8	кольцо (проводка Ø 8 мм) Ø = 330 мм	2	Ст. 3
C9	тумба пuhanсоновая	1	—
C10	труба Ø 133×4, дл. 140 мм	1	—
C11	фланец	1	—
C12	прокладка	1	резина
C13	заглушка D _{спр} 125, Ø = 50, толщ. 6 мм	1	Ст. 3
C14	болт M10×30	12	Ст. 20
C15	гайка M10	12	—
C16	ограничитель	2	—

болтами M10, и он должен свободно премещаться в матрице или экструдере с зазором до 1 мм на сторону. Конструкция пuhanсонов принципиально одинакова, меняются только размеры. По обозначению пuhanсоны делятся: ПП — пuhanсон прямого прессования, ПБ — пuhanсон экструдера блоков, ПК — пuhanсон экструдера кирпичей. Каждый пuhanсон имеет плату с размерами производимого изделия: ПП1 (ПБ1 или ПК1). К плате привариваются ребра жесткости ПП2 (ПБ2 или ПК2), в которых имеются отверстия Ø 10,5 мм. Через эти отверстия пuhanсоны крепятся к пuhanсоновой тумбе болтами M10.

Ребра ПП2 (ПБ2 или ПК2) предотвращают переход пuhanсона в матрице (экструдере).

Матрица (рис. 15) — это самый сложный в изготовлении и ответственный узел. Для ее сборки обязательно изготовить сборочный кондуктор — деревянный короб с точными размерами



◀ Рис. 13. Детали тумбы пuhanсоновой и спецификация узла «Тумба» (Т).

Поз	Наименование	Кол.	Матер.
T1	плата (лист δ 4, 199×119 мм)	1	Ст. 3
T2	стенка (лист δ 4, 216×195 мм)	2	—
T3	стенка (лист δ 4, 216×115 мм)	2	—
T4	гайка M10 (заготовка 40×40×8 мм)	6	—




Рис. 14. Пуансоны:
а — для прямого прессования, б — для экструдера блоков, в — для экструдера кирпича (с со спецификациями деталей их узлов);
г — для блоков, д — для кирпича.

Спецификация деталей узла «Пуансон прямого прессования» (ПП).

Поз.	Наименование	Кол.	Матер.
ПП1	плата (лист 6, 199×399 мм)	1	Ст. 3
ПП2	ребро (полоса 80×4, дл. 385 мм)	2	—»—
ПП3	ребро (полоса 80×4, дл. 199 мм)	2	—»—

Спецификация деталей узла «Пуансон экструдера блоков» (ПБ).

Поз.	Наименование	Кол.	Матер.
ПБ1	плата (лист 4, 199×199 мм)	1	Ст. 3
ПБ2	ребро (полоса 80×4, дл. 199 мм)	2	—»—
ПБ3	ребро (полоса 36×4, дл. 80 мм)	2	—»—

Спецификация деталей узла «Пуансон экструдера кирпича» (ПК).

Поз.	Наименование	Кол.	Матер.
ПК1	плата (лист 4, 199×249 мм)	1	Ст. 3
ПК2	ребро (полоса 80×4, дл. 119 мм)	2	—»—
ПК3	ребро (полоса 20×4, дл. 80 мм)	2	—»—

200×400×200 мм и строго перпендикулярными ребрами, что проверяют по диагоналям. Все детали перед сборкой обязательно рихтуют так, чтобы их плоскости были прямолинейными. Изгибы, перекосы, а также поверхностные дефекты не допускаются.




Рис. 15. Матрица прессы прямого прессования и спецификация деталей узла «Матрица» (М).

Поз.	Наименование	Кол.	Матер.
M1	стенка (лист 6, 220×410 мм)	2	Ст. 3
M2	стенка (лист 6, 220×200 мм)	2	—»—
M3	кронштейн (полоса 30×8, дл. 110 мм)	4	—»—
M4	ограничитель (провод. Ø 10, дл. 20 мм)	2	—»—
M5	упор (бобышка-круг Ø 25, дл. 15 мм)	2	—»—
M6	петля (провод. Ø 10, дл. 500 мм)	2	—»—

Короб-кондуктор укладывается на ровную плоскость и к нему прижимаются струбцины стенки M1 и M2. При отсутствии струбцин можно просверлить по два отверстия Ø 3 мм в противоположных краях стенок и через эти отверстия прибить гвоздями стенки к брусу-кондуктору. Стенки прихватывают сваркой только снаружи. Сразу после этого гвозди вынимают, а короб-кондуктор выбивают. Проверяют размеры полученного короба по внутренним размерам (пуансон должен перемещаться достаточно свободно). При удовлетворении требований полученный узел проваривают по стыковым швам (только снаружи). После прихватки и сварки, если необходимо, производят рихтовку.

К готовому узлу приваривают кронштейн M3 с ограничителями M4, которые предварительно собираются с помощью болтов M10 на верхних ребрах Р2 рамы. Затем приваривают упоры-бобышки M5, представляющие собой отрезки прутка диаметром 25 мм.

Крышка (рис. 16) предназначена для закрытия матрицы сверху. Она представляет собой пластину K1 (лист 6 мм), входящую в матрицу с небольшим зазором. Чтобы крышка не проваливалась в матрице, привариваемые ребра жесткости K2 имеют размеры, перекрывающие размеры матрицы и служат ограничителями. На центральное ребро приваривается седло K5 (образец трубы 3/4" длиной 25 мм). Седло предназначено для фиксации крышки петлей M6 матрицы (см. рис. 15). По-




Рис. 16. Крышка и спецификация деталей узла «Крышка» (К).

Поз.	Наименование	Кол.	Матер.
K1	плата лист δ 6, 199×399 мм)	1	Ст. 3
K2	ребро (полоса 50×4, дл. 399 мм)	2	—»—
K3	ребро (полоса 50×4, дл. 100 мм)	6	—»—
K4	руковка (проволока Ø 10, дл. 110 мм)	2	—»—
K5	седло (труба 3/4", дл. 25 мм)	2	—»—
K6	ребро (полоса 50×4, дл. 47 мм)	4	—»—

5. Пресс-экструдер

Пресс-экструдер (рис. 17) состоит из пресса прямого прессования, используемого в качестве питателя, бункера рабочей смеси, экструзионной решетки, отрезного устройства (см. рис. 21) и нескольких соединительных элементов. Нужно иметь два типа экструзионных решеток, предназначенные для продавливания кирпичей в блоках.

Экструзионные решетки образуются снаружи корпусом экструдера и внутри — пустотообразователями. При продавливании полусухой смеси через экструзионную решетку она уплотняется по сечению и выдавливается в виде бруса заданного сечения, который далее нарезают на отрезки необходимой величины отрезным устройством.

Экструдер собирается аналогично матрице, но с некоторыми особенностями из-за большей длины. Также при сборке используются короба-кондукторы: по два короба длиной 150 мм с сечением изделия. Сборка обоих экструдеров аналогична,

сле приваривания торцевая часть седла вместе с ребрами обтачивается на наружке так, чтобы петля свободно фиксировалась при закрытии матрицы крышкой.

Надев крышку на матрицу, подгибают петли М6 из проволоки Ø 10 мм так, чтобы проволока хорошо обтягивала упоры и седло крышки. Концы петли приваривают к коробу матрицы.

Для качественного получения облицовочной плитки (блока) желательно иметь гладкую рабочую поверхность формы, но простой прокат, используемый при изготовлении матрицы, этим требованиям не всегда соответствует. Поверхность для выглаживания можно зашпаклевать. Матрица кладется на горизонтальную поверхность; внутренняя поверхность нижней стенки зачищается и проклеивается (промазывается) эпоксидным клеем или шпаклевкой, после скрепления которой матрица кладется на другую сторону и с ней проводится та же операция. После полной обработки всех плоскостей они выравниваются и зачищаются наружной бумагой. При отсутствии эпоксидного клея или шпаклевки для выравнивания поверхности можно использовать многослойное покрытие нитроэмалью с последующей зачисткой. Для ускорения этого процесса металл матрицы нужно нагреть хотя бы до 40°C.

и поэтому ниже описывается последовательность сборки корпуса экструдера блоков (рис. 18), аналогично производится сборка корпуса экструдера кирпичей (рис. 19).

Уложив на ровную поверхность нижнюю стенку ЭБ2, а на нее (в торцах) короба-кондукторы, сверху на них укладывают стеки ЭБ3 и ЭБ4, а сбоку прислоняют стеки ЭБ1. Детали предвари-




Рис. 17. Пресс-экструдер:

а — стол для готовой продукции, б — бункер, II — инвентарь, I — отрезное устройство, х — ход Э1 и Э2 — соединительные элементы, ЭБ — упаковывающая коробка пластины, ПБ — пuhanон экструдера блоков. Сечение по А — А (для экструдера блоков, и — для экструдера кирпичей) см. на рис. 18 и 19.




Рис. 18. Детали корпуса экструдера блоков и спецификация деталей узла «Корпус экструдера блоков» (ЭБ).

Поз.	Наименование	Кол.	Матер.
ЭБ1	стенка (лист 8 4, 208×570 мм)	2	Ст. 3
ЭБ2	стенка (лист 8 4, 200×570 мм)	1	»
ЭБ3	стенка (лист 8 4, 200×360 мм)	1	»
ЭБ4	стенка (лист 8 4, 200×110 мм)	1	»
ЭБ5	кронштейн полосы (30×8, дл. 110 мм)	4	»
ЭБ6	полоса 40×8, дл. 208 мм	3	»
ЭБ7	полоса 60×8, дл. 208 мм	1	»
ЭБ8	гребенка нижняя	1	»
ЭБ9	гребенка верхняя	1	»
ЭБ10	пустотообразователь	4	»
ЭБ11	ограничитель (провод. Ø 10, дл. 200 мм)	2	»
ЭБ12	гребнеобразователь	2	»
ЭБ13	парообразователь	1	»

производят прерывистым швом по 20—30 мм с шагом 50—60 мм.

Далее собирают пустотообразователи ЭБ10. Они должны быть одинаковыми по размерам и форме. Ставят корпус вертикально, выходом вверх. Подвязывают краине пустотообразователи за утолщения (как бы на растяжках) и выставляют их по торцу корпуса так, чтобы все торцы пустотообразователей были бы ниже торца корпуса на 0,5—1,0 мм. В таком состоянии надевают гребенки ЭБ8 и ЭБ9 и привариваются к стенкам корпуса. Если какой-то пустотообразователь будет выступать за границы торца корпуса, надо сделать подгонку его опорных частей (подвать или сточить).

В правильно приваренные гребенки пустотообразователи вставляются (из них вынимаются) свободно.

Выходной торец корпуса усиливают пластинаами ЭБ6 и ЭБ7 (отступив на 5 мм от торца).

Со стороны пунсонса приваривают кронштейны ЭБ5 с ограничителями ЭБ11, предварительно закрепленными на верхних ребрах Р2. Чтобы не делать лишней подгонки, проваренный корпус вставляют в собранный пресс прямого прессования между верхними ребрами, надевая на пунсон. Пунсон должен свободно перемещаться в корпусе. В этом же положении закрепляют соединительные элементы Э1 и З2 (рис. 17) и отрезное устройство 0 (рис. 21).

тельно прихватывают между собой сваркой: сначала торцы корпуса, а затем с перемещением кондуктора делают прихватку по всей длине корпуса. После выбивки кондукторов проверяют корпус: свободно ли проходят пунсоны внутри корпуса по всей длине. При необходимости корпус прихватывают. Окончательное проваривание швов

6. Специальный погружной насос с изменяемой характеристикой

Для повышения производительности прессов предлагаемая конструкция желательна более производительный насос. Хорошо бы достать промышленный насос типа 2К6 или 2К9 и работать по схеме для бытовых насосов, но раздобыть такой непросто.

Можно самим изготовить погружной насос, более подходящий именно для описанного пресса. Его производительность позволит уложить цикл «сжатие — разжатие» в 8 сек, т. е. за 8 сек можно получить кирпич стандартных размеров.

Работает пресс так. Сильфон пресса соединен с




Рис. 20. Решетка пресса-экструдера блоков для работы в режиме мякоти-смесителя (Ст. 3. Отверстия Ø 8 по всей площади решетки).




Рис. 19. Детали корпуса экструдера кирпича и спецификация деталей узла «Корпус экструдера кирпича» (ЭК).

Поз.	Наименование	Кол.	Матер.
ЭК1	стенка (лист Ø 4, 128×570 мм)	2	Ст. 3
ЭК2	стенка (лист Ø 4, 250×570 мм)	1	—
ЭК3	стенка (лист Ø 4, 250×320 мм)	1	—
ЭК4	стенка (лист Ø 4, 250×110 мм)	1	—
ЭК5	кронштейн (полоса 30×8, дл. 110 мм)	4	—
ЭК6	полоса усилен. (40×8, дл. 260 мм)	1	—
ЭК7	полоса-подкладка (60×8, дл. 260 мм)	1	—
ЭК8	гребенка нижняя	1	—
ЭК9	гребенка верхняя	1	—
ЭК10	пустотообразователь	7	—
ЭК11	ограничитель (провол. Ø 10, дл. 20 мм)	2	—

нагнетательным патрубком резиновым шлангом Ø 50 мм. Насос находится в воде, уровень которой на 1,5–2,0 м ниже уровня сильфона. Крыльчатка насоса вращается от двигателя. В днище насоса введена гильза диффузора, в которой перемещается диффузор Д (рис. 22).

Если диффузор находится в нижнем положении, крыльчатка «молотит» воду как активатор в стиральной машине, не создавая существенного давления в нагнетательном патрубке, а разница уровней жидкости создает в сильфоне разряжение с усилием до 150–200 кг, что вполне достаточно для отрыва от изделия и опускания пулансона.

Если диффузор приблизить к крыльчатке с минимальным зазором, крыльчатка создает давление, зависящее только от ее диаметра и числа оборотов вращения. Наш насос развивает напор до 25 м вод. ст. (2,5 атм) при 3000 об/мин., и этого вполне достаточно, чтобы создать на пулансоне усилие до 3000 кг.

Управление изменением направления воды происходит только за счет перемещения диффузора.

Конструкция специального насоса (рис. 23 и 24). Самой сложной деталью

Рис. 21. Отрезное устройство (на примере для блоков) и спецификация деталей узла «Отрезное устройство» (О).

Поз.	Наименование	Кол.	Матер.
O1	ограничитель (полоса 40×6, дл. 230 мм)	2	Ст. 3
O2	опора (полоса 40×6, дл. 500 мм)	1	—
O3	кронштейн (полоса 40×4, дл. 80 мм)	1	—
O4	полоса (40×4, дл. 340 мм)	1	—
O5	накладка (полоса 40×4, дл. 80 мм)	4	—
O6	нож (полоса 80×1,0, дл. 380 мм)	1	—
O7	руковатка (полоса 25×4, дл. 150 мм)	1	—




Рис. 22. Работа пресса прямого прессования с использованием погружного насоса с изменяемой характеристикой:

M — матрица; II — пулансон; P — рама; C — сильфон; III — планш слияной; E — емкость рабочей жидкости; H — насос; D — диффузор; B — крыльчатка; a — разница уровней.






Рис. 23. Специальный погружной насос с изменяемой характеристикой (сборочный чертеж).


H6

H6



H15


H17



H3

Рис. 24. Детали погружного насоса и спецификация деталей «Насос с изменяемой характеристикой» (H). См. с. 29


Поз.	Наименование	Кол.	Матер.
H1	электродвигатель 1,5 кВт, 3000 об/мин.	1	Ст. 3
H2	фланец	1	—
H3	чулок (труба $\varnothing 50 \times 3$, дл. 500 мм)	1	—
H4	муфта соединительная	1	—
H5	вал ($\varnothing 16$, дл. 500 мм)	1	Ст. 40Х
H6	патрубок $\varnothing 50 \times 3$, дл. 120 мм	1	Ст. 3
H7	крышка насоса	1	—
H8	болт M10×30	24	Ст. 20
H9	гайка M10	24	Ст. 20
H10	фланец насоса	1	Ст. 3
H11	корпус (труба $\varnothing 219 \times 6$, дл. 90 мм)	1	—
H12	ребро (полоса 25×3 , дл. 70 мм)	6	—
H13	донецк, толщ. 6 мм	1	—
H14	гильза диффузора	1	—
H15	диффузор подвижный	1	X18H10T
H16	втулка упорная	1	Ст. 3




H14




H15




H19




H20




H18




H21




H7




H10




H5



H2



H29



H25

насоса является крыльчатка Н19. Она состоит из отдельных деталей: обтекателя, диска и равномерно расположенных 6—12 лопаток. К диску приваривается обтекатель, на котором заранее сделана разметка расположения лопаток. Заготовленные лопатки располагают по разметке и приваривают с внутренней стороны загибы. Если части лопаток, обращенные к диффузору, после сварки будут выступать на разную величину, их

Поз.	Наименование	Кол.	Матер.
H17	шайба скольжений	2	X10Н 10Т фторопласт
H18	подшипник скольжения	1	Ст.3
H19	крыльчатка	1	резина
H20	прокладка	1	Ст. 3
H21	пробка (болт M10×10)	1	паронит
H22	шайба	1	Ст. 3
H23	кронштейн	2	—
H24	тяга короткая (полоса 30×3, дл. 76 мм)	2	—
H25	коромысло (полоса 30×3, дл. 310 мм)	1	—
H26	тяга длинная (Ø 10, дл. по потребности)	2	—
H27	заклепка Ø 6 мм	3	—
H28	фиксатор Ø 8—10 мм	2	—
H29	сальник	1	резина

можно выровнять на токарном станке так, чтобы резец одинаково касался всех лопаток.

На вал H5 надевают втулку упорную H6. Через отверстия во втулке просверливают отверстие в валу. Втулку закрепляют заклепкой Ø 6 мм. Надевают шайбу скольжения H17, подшипник скольжения H18, вторую шайбу скольжения H17 и крыльчатку H19. Засверловку вала в месте крепления крыльчатки производят так, чтобы зазоры в наборе позволяли валу свободно вращаться в подшипниках. Крыльчатка закрепляется заклепкой. С другой стороны вала надевается муфта соединительная H4, которая закрепляется тоже заклепкой Ø 6 мм.

Собранный вал вставляют в чулок H3, вваренный в крышку H7 муфтой вперед со стороны лепестков до тех пор, пока лепестки не остановятся в проточке подшипника. Вал должен свободно вращаться без биения. Этого можно добиться путем равномерного подглаживания с проверкой контрольным проровчиванием вала.

В крышку H7 насоса вваривают патрубок H6 и, вставив чулок свободной стороной и выдерживая перпендикулярность, прихватывают чулок. Шов сразу после проверки немедленно остиживают вдоль во избежание выгорания подшипника.

На двигатель закрепляют фланец H2. Применяют соответствие длины чулка и вала двигателя. При необходимости более длинную деталь можно укоротить. Нужно иметь в виду, что фланец в этой конструкции изображен в расчете на присоединение обычного 3-фазного двигателя на 4 кВт и 3000 об/мин. При использовании других двигателей размеры фланца будут другими.

Для передачи момента вращения от вала злек-тродвигателя через муфту насоса в валу засверливается сквозное отверстие Ø 8 мм, в которое вставляется фиксатор (кусок прутка диаметром 8 мм из Ст. 3, длиной 40 мм). Чтобы он не выскакивал при вращении вала, с обеих сторон его нужно немного расклепать или накернить.

К крышке H7 насоса прикручивают фланец H10,

в который вставляется до упора корпус H11 (отрезок трубы) и сначала прихватывают сваркой к фланцу. Фланец с корпусом проваривают и снимают. После остывания они снова присоединяются к крышке с помощью болтов и гаек, но уже с резиновой прокладкой H20 толщиной 3 мм.

На ровную плоскость кладут донышко H13, в отверстие которого, до упора с плоскостью, вставляется гильза диффузора H14, которая прихватывается, а затем и приваривается к донышку. Если их сборка проводилась на ровной поверхности, например, на металлическом листе, то перпендикулярность деталей будет достаточной. После остывания деталей в проточку гильзы вставляется сальник H29, а затем и диффузор H15. К диффузору собирают коромысла H25 с фиксаторами H28, соединенными с тягой короткой H24 и тягой длинной H26 с помощью заклепок Ø 6 мм (H27) или болтов M6 с гайками и контргайками.

С помощью коромысел H25 выводят раструб диффузора так, чтобы фиксаторы дошли до упора в гильзе диффузора. В таком состоянии узел донышка вставляется в корпус осторожно до упора раструба диффузора в крыльчатку. С помощью осторожных перемещений донышка находят положение, когда раструб лежит на крыльчатку равномерно по всей окружности. В таком положении донышко прихватывается к корпусу. Диффузор и сальник вынимаются. Корпус и донышко провариваются. Внутри равномерно по окружности вставляют ребра H12, которые привариваются к корпусу и донышку. Эти ребра предназначены для уменьшения энергии закручивания жидкости — эффекта воронки.

Снова вставляют сальник и диффузор. Навешивают коромысла с тягами. Укладывают прокладку H20. Корпус насоса соединяют с крышкой. После затяжки болтов устанавливают и приваривают кронштейны H23. При перемещении длинной тяги диффузор должен перемещаться с небольшим усилием. Насос можно испытывать совместно с прессом.

* * *

НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАРИИ

1. Большинство деталей лучше заготовливать на гильботинных ножницах или резаком. Затем следует отшлифовать и зачистить все края от заусенцев, наплыпов и окалины.

2. Сварка производится катетом шва 4,5 мм.

3. На некоторые детали здесь не приводятся чертежи, поскольку размеры их определяются сборочным чертежом, их основные размеры даются также в подписях под рисунками.

Кроме того, надо запомнить, что запись «болт M10×30» — означает, что болт M10 имеет длину

без головки 30 мм; запись «труба Ø 50×3» означает, что Ø нар.=50 мм, толщина стенки=3 мм; числа в записи позиций «C14, C3, C12, C11, C15» означают очередность деталей в сборке.

4. Точность изготовления и чистота обработки деталей — не выше 3 класса.

5. Сильфон, насос и емкость для воды соединяются резиновым шлангом или трубой Ø вн.=50 мм, но не рукавом.

6. Все размеры на рисунках даны в мм.

НЕЗАМЕНИМЫЕ ПОМОЩНИКИ

Грузоподъемный механизм «Аист»

При индивидуальном строительстве почти все работы по подноске и подъему стройматериалов производятся вручную. Поэтому для многих людей такое строительство очень часто заканчивается не вполне благополучно.

Независимо от того, какие материалы используются при строительстве (дерево, кирпич, блоки, вода, цемент, песок, глина), простейший грузоподъемный механизм намного ускорит и облегчит строительство. В качестве возможного решения предлагается механизм «Аист» В. Н. Рудановского — для подъема и транспортировки грузов весом до 50 кг. Такого устройства вполне достаточно для строительства сельского жилого дома.

«Аист» представляет собой вертикальную стойку, жестко закрепленную в грунте. На ее верхнем конце находится поворотная опора, с помощью которой грузовая стрела может перемещаться как в вертикальной плоскости (для подъема и опускания груза), так и в горизонтальной (для перемещения груза по кругу).

Центральная стойка изготавливается из трубы диаметром не менее 89 мм при толщине стенок 3 мм. Высота ее выбирается в зависимости от высоты будущего строения: для трехметровой высоты строения (для возведения стен и устройства потолков) достаточна длина трубы в 5 м. Можно использовать и обычный деревянный столб.

Нижнюю часть стойки приваривают к опорной плите размерами 20×40 см. Вместо опорной плиты можно использовать отрезки любых профилей: швеллера, рельса, уголка, труб и т. п. Стойку устанавливают вертикально по отвесу в вырытую яму или траншею на глубину не менее 1,2 м. Чтобы закапанная часть трубы не разбивалась в грунте, ее обкладывают кусками битого камня, кирпича и т. п. Грунт вокруг стойки снимают на глубину 10 см в радиусе 0,6 м. В этот приямок набрасывают тоже камни, битый кирпич, которые вбивают трамбовкой в грунт и сверху заливают бетоном или цементным раствором. (Пока бетон не «схватился», стойку еще раз проверяют на вертикальность по отвесу и затем фиксируют подпорками, которые снимают после достаточного набора прочности бетона). Через неделю «Аистом» можно пользоваться.

Подъем стойки можно производить вместе со стрелой. Для этого предварительно в лежачем положении на земле производят полную сборку стрелы со стойкой. Собранную конструкцию фиксируют с помощью стопора, который снимают уже перед эксплуатацией. Для обслуживания поворотной опоры (смазка, ремонт) в стойке имеются отверстия Ø 12 мм, в которые вставляют штыри из

круглого стального прута такого же диаметра. Эти штыри служат ступеньками для человека. После выполнения нужных работ штыри снимают.

Стрела — это ферма, изготовленная из двух водопроводных (газовых) труб Ø 3/4" и стального (Ст. 3) прутка Ø 10 мм. Длина стрелы определяется необходимой длиной грузовой ее части и части противовеса. При определении длины части стрелы противовеса учитывают, что она не должна приближаться к внутренним стенам на 0,5 м. К примеру, если минимальное расстояние между стенами строящегося здания 6 м, а стойка «Аиста» смонтирована ровно по центру фундамента, значит, длина части стрелы с противовесом должна составлять 2,5 м.

Длина грузовой части стрелы должна доставать до угла здания, что составляет половину диагонали его периметра. Так, для внутренних размеров здания 6×9 м длина грузовой части стрелы




Рис. 1. Грузоподъемный механизм «Аист» (общий вид): 1 — труба стрелы, 2 — стальной пруток, 3 — «ребро» стрелы.

равна 5,5 м. Вся же длина стрелы составляет 8 м. Это стандартный размер трубы. Однако, если длина трубы будет составлять 9 м (есть и такой стандарт), ее можно не обрезать.

Из соотношения плеч стрелы, как рычага, с учетом веса частей стрелы легко определить и массу противовеса. Она должна не только уравновешивать вес груза, но и придавать ему подъемную силу, частично уравновешивая поднимаемый груз. При индивидуальном строительстве можно принимать, что основные грузы имеют вес в пределах 25 кг: ведро раствора, бетона, цемента и т. д. Следовательно, масса противовеса будет составлять 60...70 кг. Более точно она подбирается в зависимости от веса груза и места зацепления его на стреле — в зависимости от образованного плача.

В роли противовеса удобно использовать пусть металлическую бочку, в которую по мере необходимости можно насыпать песок, гравий или отсыпать их. В дне бочки надо пробить несколько небольших отверстий для того, чтобы в ней не накапливалась вода, которая при неожиданных заморозках может сковать гравий, а при дождях заметно изменять массу противовеса. Веревка или трос, соединяющие противовес со стрелой, должны быть достаточно прочными, а длина их регулируется с учетом ограничения «задирания» стрелы не более 30° от горизонтали. При этом грузовая часть поднимается, «задирается», а противовес ложится на грунт.




Рис. 2. Поворотная опора грузоподъемного механизма.

Конец грузовой части стрелы снабжен веревкой-поводком, с помощью которого его опускают, поднимают, перемещают. Крюк для захвата груза крепится к поводку на необходимой высоте или к самой стреле.

Самой сложной частью «Аиста» является поворотная опора. Она представляет собой опрокинутый вверх дном «стакан», на дне которого приварена опорная пята. Опираясь на заглушку в стойке, последняя передает нагрузку от стрелы с грузом и противовесом на стойку. Заглушка приваривается к трубе стойки с некоторым утапливанием так, что образуется небольшая ванночка. Если залить в эту ванночку масло, то пята будет постоянно смазанной и стрела будет легко вращаться вокруг оси стойки. Стакан изготавливается из куска трубы длиной 500 мм, одеваемой на стойку с небольшим зазором. Слишком большой зазор можно уменьшить за счет приваривания двух колец из любого подходящего профиля: проволоки, полосы.

Для того, чтобы стрела могла поворачиваться в вертикальной плоскости, на поворотной опоре крепится втулка, которая с помощью оси через втулки на стреле соединяет последнюю с поворотной опорой.

Виды оснастки для поднятия грузов с помощью «Аиста» показаны на рис. 3.




Рис. 3. Оснастка для грузов:

а — поворотная балда, б — балда с открываемым дном, в — самозажимной захват, г — траперса для переноски щитов опалубки, д — подиум для разных грузов.

Простая бетономешалка (электрическая и ручная)

Одна из самых тяжелых работ при строительстве блочного дома — приготовление бетона и раствора для кладки стен и фундамента, для изготовления стековых блоков. Чтобы существенно облегчить ее, В. Самойлов из Чувашии изготавливал ручную бетономешалку из 200-литровой бочки. Ось пропустил в 100 мм от центра бочки. Внутри бочки приварил крестовину для более эффективного перемешивания смеси, которое происходит за счет эксцентрического вращения бочки. За 8 оборотов бочки раствор готов.

Недостатко загрузки и выгрузки через люк и плотность закрытия люка автора не удовлетворили. В. Самойлов сделал другую бетономешалку — электрическую. Ее конструкция выгодно отличается от заводских гравитационных бетономешалок своей простотой.


Для емкости перемешивания взята 200-литровая бочка. Затем на крышках были найдены центры. В центрах крышок просверлены отверстия для посадки на вал. После этого от бочки вдоль отрезается шлифмашинной часть (на 1/3 ее диаметра). В. Самойлов сварил из стальных уголков две подставки-ножки в форме буквы «А». Оставил между ножками расстояние чуть больше длины бочки, соединил их отрезками арматуры, причем на заднее плечо ножек приварил два отрезка, а на переднее — один, на самый низ. Спереди под бочку ставится ящик для выгрузки бетона. Иногда, при фундаментных работах, под бочку ставят лоток с уклоном для стекания бетона в траншее.

Для сборки бетономешалки понадобятся также два корпуса с подшипниками. В каждом корпусе установлено два подшипника с одинаковым наружным, но разным внутренним диаметром. В подшипники с большим внутренним диаметром посажены отрезки труб — подвески бункера. Один конец подвески приваривают к бункеру. Сделано это для легкого поворота бункера во время выгрузки бетона.

За счет таких подвесок на подшипниках не скрываются вал бетономешалки и не разрабатываются отверстия в крышках бункера.

Во внутренне подшипники (с малым отверстием) вставлен вал. Он проходит через подвески. На вал приварены четыре очень легкие лопасти необычной формы. Сделаны они из стальных уголков размером 25×25 мм и расположены так, чтобы не оставлять на дне бункера «незахваченной» массы.

Между лопастями и стенкой бункера необходимо оставить минимальный зазор (лучше всего 1...2 мм). Чем меньше зазор, тем лучше работает бетономешалка: мелкий гравий не забивается. Большая часть массы проходит через рамки бетономешалки, двигатель работает с минимальными нагрузками, благодаря чему в бетономешалке можно применить однофазный электродвигатель с конденсаторным включением в сеть.



Электрическая бетономешалка:

1 — бункер, 2 — вал мешалки, 3 — лопасти, 4 — ручка для опрокидывания бункера, 5 — подшипники подвески, 6 — подшипники вала бетономешалки, 7 — корпус подшипников, 8 — рама, 9 — ограничитель, 10 — полуска, 11 — электродвигатель, 12 — червячный редуктор, 13 — петля подвески платформы электродвигателя.

Для вала рабочая скорость вращения — 48 об/мин; при больших оборотах смесь будет сильно разбрызгиваться. Если на вашей стройке нет электричества либо вы не можете подобрать редуктор или электродвигатель, вал можно вращать вручную, насадив на него большое колесо — «штурвал». Это намного легче, проще, удобнее и производительнее, чем мешать бетон лопатами в ящиках.

Если не удалось достать подшипники с различными внутренними диаметрами, тогда берите четыре одинаковых подшипника, а вал бетономешалки вставьте в подшипник через втулку.

Автор специально не указывает размеры и не дает чертежи деталей, а объясняет только принцип работы. Каждый при повторении конструкции, реализуя ее, подходит по своему, исходя из своего набора материалов, из своих возможностей.

Типы электродвигателя и редуктора большого значения не имеют. Обороты вала можно подобрать за счет диаметров шкивов. В бетономешалке В. Самойлова использован электродвигатель мощностью 2,2 кВт, 1500 об/мин и червячный редуктор (он лучше вписывается в конструкцию).

Для включения электродвигателя в сеть используют автоматический выключатель и штепсельное соединение типа ИЭ-9901. Редуктор может быть с цилиндрическими шестернями, возможно — в сборе с электродвигателем. Натяжение ремня происходит за счет собственного веса




Рис. 1. Детали лестницы.



Деревянная стремянка

При внутренней отделке дома, да и в будущем очень пригодится складная лестница, изготовленная из обрезков досок на вашем строительстве.

В соответствии с рис. 2 изготовьте необходимые детали. Обратите внимание на точность выборки пазов, гнезд, мест утапливания соединений. Рекомендуем распределить работу следующим образом: сначала (см. рис. 2) вставляют нижнюю ступеньку 5, а опорную планку 7 прикрепляют к боковинам 1 лестницы. Подготавливают гнезда, т. е. подгоняют длину верхней ступеньки 6 таким образом, чтобы ступенька не распирала боковины 1 или, наоборот, не проскакивала между ними, и




Рис. 2. Конструкция деревянной складной лестницы.

электродвигателя. Такая конструкция предохраняет электродвигатель от перегрузки.

Во время опрокидывания бункера вращающиеся лопасти должны выбрасывать готовую массу. Опрокидывается бункер только в одну сторону, с помощью ручки, которая приваривается сбоку. Поскольку бункер связан с рабочим валом через подшипники, его опрокидывание для разгрузки готовой смеси не представляет трудности. Во время работы бункер стоит прямо за счет ограничителя, который упирается в раму.

Такая простая и легкая бетономешалка дешева и удобна, ее можно сделать на несколько семей строителей-садоводов. Она может быть полезна и небольшим строительным организациям, особенно в наше нелегкое время, когда всякое оборудование стоит очень дорого.

устанавливают ее на место. После этого собирают площадку 4, но прежде следует просверлить отверстия В и Г. Промежутки между планками 8 должны быть равны 80 мм, чтобы пальцы легко проходили между ними. Если взяться рукой за первую планку и поднять лестницу вверх, она сама сложится, после чего переносить ее будет легко и просто.

Для точной установки задней стенки рекомендуем положить ножки 2 на боковины собранной лестницы (для сохранения одинакового расстояния вверху и внизу) и прикрепить к ножкам оба горизонтальных и наклонных элементов жесткости 9, 10. Только после затягивания винтов можно по-

догнать ручной пилой длину элементов жесткости к длине ножек.

После такой подготовки деталей приступают к просверливанию отверстий Б, Г, Д. Этую операцию необходимо выполнять очень тщательно, чтобы отдельные части не перекрещивались и чтобы лестница легко складывалась.

Сначала просверливают отверстия Г в попечинах площадки 4, а также в ножках 2; затем отверстия Д — в ножках 2 и в наклонных боковых планках 3, а также отверстия Б — в планках З и В в боковинах 1 лестницы. Все три части (площадка, ножки, наклонные боковые планки) можно предварительно соединить резьбовыми винтами. К таким образом смонтированной системе прикладывают ступеньки и обозначают место отверстия Б на боковинах лестницы 1 и отверстия В в попечинах площадки 4. После просверливания отверстий соединяют всю конструкцию винтами, выравнивают длину, отрезав выступающие детали, а гайки затягивают контргайками, чтобы они не ослабли.




Готовую лестницу покрывают олифой и затем бесцветным лаком или краской соответствующего оттенка.

Спецификация материалов

№	Часть	Шт.	Материал	Размеры
1	Боковина лестницы	2	Твердая древесина	6,5×2×70 см
2	Ножка	2	То же	2×3×61 ——
3	Наклонная боковая планка	2	—	3×1×34 ——
4	Поперечина площадки	2	—	2×3×24 ——
5	Нижняя ступенька	1	Мягкая древесина	1,5×10×32 ——
6	Верхняя ступенька	1	То же	1,5×10×29 ——
7	Опорная планка	1	—	1,5×2×29 ——
8	Планка площадки	4	Мягкая древесина	4,5×1,6×30 ——
9	Горизонтальная планка	2	То же	2,5×1×37 ——
10	Наклонная планка-крепление	1	—	2,5×1×43 ——
11	Болт	26	Патунь	3×25 мм
12	Винт	4	Сталь	5×40 ——
13	Гайка	8	—	M5
14	Шайба	8	—	Ø 5,1 мм

Рабочий стол на стройке

Сначала из деревянного бруска размером 40×80 мм изготавливают боковые поверхности стола, из этого же бруска вырезают четыре ножки 1 длиной 770 мм. На обозначенных местах делают вырезы (шипы), в которые вставляют поперечины 2 длиной 560 мм. Поперечины сажают на клей и крепко стягивают шурупами. Собранные таким образом боковины соединяют поперечными досками толщиной 30 мм, шириной 150 мм, сначала с нижней доской 3, потом с передней 4, и, кроме того, прикрепляют опорную доску 5. Крышку стола делают из четырех досок 6, соединив их винтами оченьочно, чтобы стол не качался, когда на нем будут закреплены тиски и начнутся работы. Наконец, три доски 7 привинчивают к опоре стола.



НАХОДКИ СМЕКАЛИСТЫХ

Свайный фундамент

— Мой опыт садоводческого строительства, — рассказывает заслуженный изобретатель России Б. Е. Шелемин, — показал, что наиболее простым и дешевым при строительстве садовых домиков и хозяйственных блоков является свайный фундамент, который к тому же обеспечивает достаточно высокую прочность и надежность построек. Он подойдет и при строительстве гаражей и туалетов.

В качестве основных элементов свайного фундамента я рекомендую применять трубы, в том числе и бывшие в употреблении. Для крупных построек — $\varnothing 180$ мм и толщиной стенок 5...8 мм, для туалетов и хозяйственных блоков — $\varnothing 80$ мм и толщиной стенок 3...6 мм.

Технология закладки свайного фундамента такова. Сначала производят разметку на предварительно выровненной площадке. Она не отличается от разметки под любой другой фундамент, только точность ее должна быть высокой — допускаются отклонения в пределах 5...10 мм, так как по разметке придется с помощью бура сверлить в грунте отверстия под трубы, которые должны быть вмонтированы на 20...25 см глубже зоны промерзания. Например, если в Подмосковье глубина промерзания составляет 120...140 см, то глубина сверления грунта должна быть 160...165 см. Диаметр отверстий под трубы должен быть на 40...80 мм больше диаметра труб. Для слабых грунтов он должен быть несколько большим.

Поскольку трубы имеют различную длину, то их нужно вбивать в грунт так, чтобы они выступали над землей на одинаковую высоту. Последняя

проверяется с помощью длинной прямой рейки и ватерпаса. Небольшие несовпадения по высоте можно потом устраниТЬ с помощью прокладок.

После установки труб в отверстия в земле их временно закрепляют, забивая в зазор между стойкой углубления и трубой металлические клинья.


Теперь нужно подготовить пластины-накладку с анкером. Толщина пластины должна быть 6...8 мм. В центре ее сверлят отверстие и нарезают в нем резьбу M10...M12 и на одном конце анкера нарезают такую же резьбу на длину 30...40 мм. Анкер представляет собой металлический стержень $\varnothing 10\ldots12$ мм длиной 300...400 мм.

Теперь надо подготовить цементный раствор, в котором кроме цемента в качестве наполнителей используют песок и мелкий щебень. Раствор должен иметь густоту сметаны. Перед тем как заливать цементный раствор между стенками трубы и грунта и в трубу до уровня верхнего конца трубы, если трубы уже использовались и подверглись сильной коррозии, внутрь их надо заложить обрезки металла, проволоки и т. п.


Затем вставляют в трубу анкер, ввернутый в пластину. Пластину разворачивают в нужное положение и кладут на нее груз, например двух кирпичей будет достаточно. Анкер либо вворачивают в пластину вплоть, либо выпускают на ~50 мм. Это потребует выверливания в балках соответствующих углублений. Через неделю после затвердевания раствора трубы очищают от остатков цемента и красят масляной или нитрокраской.

Опыт показал, что при нагрузках до 0,5 т на трубу $\varnothing 120\ldots160$ мм осадки фундамент не дает. Срок службы такого фундамента — 50 и более лет. При укладке брусьев на пластины надо уложить один-два слоя толя или рубероида.

При строительстве сараев и хозяйственных блоков трубы должны выступать из земли на 50...60 см. Это улучшит вентиляцию пола и позволит хранить под сараем строительные материалы.



Свайный фундамент:
1 — стены отверстия под трубу,
2 — труба, 3 — песчаная подушка,
4 — грунт, 5 — пластина-накладка,
6 — анкер, 7 — база-брусья.



«Экономка» — агрегат универсальный

Чудо как хороша русская печь! Самый душистый хлеб — из нее, самые наваристые щи — из нее. Она и тепло в доме сохранит, и травы на зиму подсушит, и глиняную посуду, наверченную на гончарном круге, доведет до веселого звона. Она и баня, и теплая лежанка. Словом, не примитивное отопительное устройство, пришедшее к нам из глубокой старины, а, как теперь сказали бы, универсальный агрегат.

Кстати, в давнем кинофильме «Сказание о земле сибирской» бородатый богатырь-охотник, представляя заблудившемуся американцу русскую печь, похлопывая ее по теплому боку, приговаривал: «Машина для изготовления пирогов и шанег!».

Вот только занимает эта «машина» изрядную часть крестьянской избы — где уж тут говорить о дачном или садовом домике. И прожорлива — не одну неделю по осени приходится пилить, колоть да складывать в поленницу дрова, чтобы прокормить в холода ее ненасыщное чрево.

И поэтому столь же давно, как существует русская печь, рождаются на свет ее конкуренты — в каждой стране, в каждой местности свои — камни и «голландки», «тамбуры» и «шведки», наши российские — печи Буславса, Волкова, Подгородникова. У каждой много достоинств... и каждая не без недостатков.

Наверное, приверженцы «классической» русской печи найдут минусы и в конструкции «экономки» — конструкции, подробный чертеж которой приведен на этих страницах.

Но достоинства ее — прежде всего компактность, дешевизна постройки и нетребовательность к количеству и качеству топлива — позволяют нам рекомендовать печь «экономку» строителям индивидуальных домов.

Печь (рис. 1) состоит из двух основных частей: нижней — подпечья, где находятся отопительные камеры, и верхней — варочной. Её длина 1400, ширина 890 и высота 2240 мм (при швах кладки толщиной 5 мм). «Экономка» нагревается по всей высоте — от пола до самой трубы. Перепад температур наверху и внизу составляет всего 2—3°.

Печь можно топить, скижая дрова и в варочной камере (горниле), и в двух топливниках. Если необходимо приготовить пищу, испечь хлеб, печь разжигают как русскую. Так делают в теплое время года. В холода же используют большой топливник: тогда нагревается и низ печи, и варочная камера. Малый топливник служит для подтопления печи, приготовления и подогревания пищи. Печь может быть выполнена с водогрейной короб-

кой 1. При этом кладка в отопительной камере несколько видоизменяется.

В печи имеются два топливника: малый 2 и большой 3 с поддувалами и колосниковые решетками. Оба расположены под шестком и перекрываются одной чугунной плитой 4 с двумя конфорками. Горячие газы сперва направляются из малого топливника в большой, затем в отопительную камеру и только оттуда в варочную. Из большого топливника горячий воздух сразу поступает в отопительную камеру. Шесток 6 открыт с двух сторон. Для поддержки кладки перетрубя в углу ставят металлическую стойку 9. Чтобы кирпичи шестка с лицевого края не расшатывались и не выпадали, их укрепляют, устроив так называемый фланец 5 длиной 1200 мм из угловой стали 25×25×3 мм. Концы уголка вмurovывают в основную кладку.

В печи заделаны две задвижки: одна 7 служит для закрывания вентиляционного канала, другая — дымовая 8, она ставится в трубе. Чело варочной камеры закрывается заплонкой 10 из кровельной стали, для удобства она снабжена ручкой.

Вентиляционный канал 11 берет начало в верхней части шестка — из перетрубя. Через него из шестка удаляются все запахи от плиты, а также частично вентилируется само помещение.

Отопительная камера делится на две секции кирпичной перегородкой 12 (разрезы А — А и В — В). Сперва вкладываются столбики из отдельных кирпичей (три ряда), а затем сплошная стена. В результате остаются три окна, или подвертки 13, размером 120×210 мм (разрезы Б — Б и Г — Г).

Горячие газы из большого топливника сперва попадают в первую секцию отопительной камеры, нагревают ее и, немного остыv, устремляются через подвертки во вторую секцию, отдают тепло и ей, а оттуда через отверстие 14 в челе варочной камеры, расположенной у задней стены, — в саму камеру 15 (разрезы Б — Б и А — А). Отверстие в челе имеет ширину 70 мм и длину на всю ширину варочной камеры.

Нагрев варочную камеру, горячие газы и дым направляются к ее передней части и через четыре отверстия свода (размером 70×120 мм) вылетают в сборный канал, а оттуда в трубу.

Чтобы не стесывать кирпичи для пят при кладке свода варочной камеры, первые боковые укладывают с наклоном внутрь камеры; пространство между кирпичом и кладкой стенки заполняют глинобитом (разрез Г — Г). Глинобит — это очень густая глина, замешенная с песком или с мелким кирпичным щебнем (глинобетон). Часто щебень вдав-

ливают в уложенную сначала глину. Пространство между сводом и стенками заделывают кирпичной кладкой со стесыванием кирпича или же, выложив стеки, заполняют глиновитом (разрез Б — Б).

Свод варочной камеры предпочтительнее пологий: таковой лучше нагревает под. Но при нагружке на перекрышь печи 17 он распирает боковые стеки, поэтому под пяты свода приходится заводить связи из стальных полос шириной 25 и толщиной 2 мм или проволочные Ø 6 мм, с резьбой, шайбами и гайками. Купольный свод более прочен, но под его пяты лучше поставить связи.

Чтобы увеличить массу отопительной камеры, а значит, и запаса больше тепла, кирпичи укладывают в стеки поперек; таким образом, часть кладки окажется в половину кирпича, часть — в целый.

Напоминаем, что внутренние поверхности камнолов должны быть максимально выровнеными — от этого зависит качество тяги.

На разрезах видно, что под 18, или низ варочной камеры выкладывается в два кирпича плашмя, то есть толщиной до 140 мм, без устройства какой-либо засыпки. Он опирается на перегородку. Когда необходимо приготовить пищу на поде, то в теплое время варочную камеру топят, как обычную русскую печь. Чтобы испечь хлеб, под предварительно очищается. Если же затапливают большой топливник, посуду ставят также в варочную

камеру или на плиту. Малый топливник, заметим, менее требователен к качеству топлива: сгорает любое и притом более активно.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНЯНОГО РАСТВОРА. Прочность печной кладки зависит от правильноности выбора густоты раствора: он должен быть нормальной жирности. Обычно рекомендуют добавлять на одну часть глины две или три части песка. Однако такой способ далеко не всегда приводит к желаемым результатам — ведь качество глины из разных залежей неодинаково. Подобрать оптимальные пропорции можно так.

Предназначенную для использования глину отмеряют (например, стаканом) на пять одинаковых порций. Первую не смешивают. Во вторую добавляют песок — десятую часть стакана (или полстакана, здесь и далее в скобках — объемы для явно жирной глины). В третью — четвертую стакана (стакан), в четвертую — три четверти (полтора стакана), в пятую — полный стакан (два стакана). Добавляя воду, раствор доводят до густоты сметаны, тщательно перемешивают лопаткой и смотрят, как налипает на нее раствор. Если лопатка покрыта тонким слоем — раствор тонкий, сильно облеплен — жирный, если и после тщательного перемешивания образуются отдельные густки — нормальный, из его пропорций исходят в дальнейшем. Песок предварительно просеивают через металлическую сетку с ячейй не крупнее 3×3 мм. Го-





Рис. 1. Печь «Экономка» (А — общий вид, Б — вид спереди; сечения даны с уменьшением):

1 — дверца грейнной коробки, 2 — малый топливник с поддувалом, 3 — большая топливная коробка, 4 — плиты с конфорками, 5 — фас-обивка, 6 — шестерня, 7 — задвижка вентиляционного канала, 8 — задвижка дымохода, 9 — стойка нервтурной трубы, 10 — заслонка, 11 — вентиляционный канал, 12 — кирпичная перегородка, 13 — подвертки, 14 — отверстие в поде, 15 — варочная камера, 16 — глиновитовая подложка, 17 — перекрышка, 18 — под варочной камеры.






Рис. 2. Кладка рядов (порядовки).

товый раствор также желательно пропустить через сетку. Густота его должна быть такой, чтобы он легко выдавливался из-под кирпича под давлением руки. При такой консистенции хорошо заполняются швы, они будут плотными и тонкими, от 3 до 5 мм.

Кирпич тоже требует определенной подготовки. Сухие брикеты слишком быстро впитывают воду из раствора, что снижает прочность кладки. Поэтому его желательно смачивать — ополаскиванием, а высококачественный кирпич вымачивать, пока из пор не выйдет весь воздух, и они не заполнятся влагой.

ФУНДАМЕНТ. Чтобы «Экономка» служила надежно и долго, под нее следует заложить, заглубив в грунт не менее чем на 500—600 мм, массивный фундамент из бутового камня или бетона. Причем подошва его должна быть на 50—100 мм шире основного тела, а последнее — на 50 мм пре-

вышать габариты самой печи. Дно ямы необходимо уплотнить тяжелой трамбовкой. В сухом грунте допустима закладка фундамента из хорошего кирпича на известковом или известково-цементном растворе. Гидроизоляция (2—3 слоя толя или пергамина) укладывается за 2—3 ряда до основания, которое, в свою очередь, начинается на 2—3 ряда ниже уровня пола. Такая кладка еще принадлежит фундаменту. С выходом ее на уровень пола на основании с помощью линейки и угольника вычерчивают контур первого ряда собственно печной кладки; длина 1400, ширина 890 мм.

Первый ряд печной кладки (рис. 2). Наружные стороны выкладываются из целого, а середина заполняется битым кирпичом.

Второй ряд. Здесь закладываются два кирпича (а, б) для столбиков под перегородку, оставляются окна (в) четырех чисток, а также донная часть поддувала большого топливника со стесанным, чтобы облегчить выгребание золы, передним кирпичом (г).

Третий ряд. В нем устанавливается дверка поддувала (а) большого топливника и дверки чисток, закладывается поддувало (б) малого топливника (на схеме дверки чисток не показаны).

Четвертый ряд. Устанавливается дверка поддувала (б) малого топливника. Перекрываются кирпичом дверки чисток. Если вы решили не устанавливать дверки, то до окончания кладки оставьте их открытыми. На последнем этапе расчета удалите через них остатки раствора и заделайте кирпичами так, чтобы их края чуть выступали из плоскости стенок печи: теперь их будет легко найти, когда понадобится новая чистка.

Пятый ряд. На столбики укладываются кирпичи перегородки, которая крепится замком (а) в стенах печи. Свод поддувала большого топливника сужается для установки колосниковой решетки, а дверка поддувала перекрывается кирпичом.

Под перегородкой остаются три отверстия-подвертки размером 120×210 мм каждое. Через них горячие газы из первой секции отопительной камеры попадают во вторую секцию (см. поз. 13 Б — Б и Г — Г).

Шестой ряд. Укладываются и перекрываются кирпичом колосниковые решетки обоих топливников; при этом передний и задний кирпичи малого топливника стесываются, чтобы топливо само скатывалось на решетку и лучше сгорало — вот почему здесь пригодны даже сырье дрова.

Седьмой ряд. Устанавливается дверка большого топливника, закладывается малый топливник (а).

Восьмой ряд. Монтируется дверка малого топливника. От большого топливника в сторону перегородки расширяется горизонтальный канал (а); это обеспечит ее равномерный нагрев по всей высоте.

Девятый ряд. Горизонтальный канал сужается нависающими над ним кирпичами. Перегородка становится шире, чем подготавливается перекрытие канала.

Десятый ряд. Выкладывается первый слой погида, перекрывающий горизонтальный канал и

перегородку. У задней стены остается щель (см. поз. 14 Б — Б и А — А) шириной 70 и длиной 650 мм.

Одиннадцатый ряд. Перекрываются дверки топливников. Настилается второй слой погида, щель сохраняется.

Двенадцатый ряд. На тонком слое раствора укладывается чугунная плита с конфорками. Наружные ряды кладки с лицевой и боковой сторон плиты оформляются фаянсом, то есть укрепляется шестка.

Тринадцатый и четырнадцатый ряды схожи: выполняется тщательная перевязка швов.

Пятнадцатый ряд. Кладка по боковым стенкам скрепляется связями (а) из проволоки с шайбами и гайками или полосовойстью, с резьбовыми хвостовиками. Чело для упрощения образуется не арочкой, а прямогоугольной формы (высота 420 и ширина 400 мм), с перекрытием полосовойстью 10×40×850 мм. Стенка над варочной камеройтолщиной в кирпич, стесанный снизу (см. А — А).

Шестнадцатый ряд. Сперва ведется перекрытие двери и кирпичная кладка, затем ставятся связи (а) по ширине печи. С трех сторон варочной камеры размещается второй ряд кирпича без стесывания.

Семнадцатый ряд. После укладки кирпича ставятся повторные связи, как в 15-м ряду. Из полосовой стали устраивается основание (а) под перетрубу, которое в углу поддерживается круглым стальным стержнем Ø 16 мм (не тоньше) или соответствующей трубой. Стальные полосы укладываются в проделанные в кирпиче гнезда.

Восемнадцатый ряд. Начинается закладка свода варочной камеры, опирающимся на выпущенные кирпичи 16-го ряда (см. Г — Г). Кирпич первого ряда имеет наклон внутрь камеры, для чего под него укладываются толстый слой глинобита или раствора со щебенкой (см. Б — Б, 16). Кирпичи (Б) передней и боковой стенок перетруба укладываются на полосовую сталь.

В первых рядах укладывающихся для свода варочной камеры кирпичи оставляют отверстия шириной 70 и длиной 120 мм.

Девятнадцатый ряд. Отверстия (б) сохраняются.

Двадцатый ряд. В нем образуется сборный канал (б), а перетруба (а) сужается с 250 мм в предыдущем ряду до 180 мм. Стенка перетруба с правой стороны печи крепится замком.

Двадцать первый ряд. Сборному каналу придают нужную форму (а), и около перетруба закладывается вентиляционный канал (б) сечением 70×250 мм для вытяжки запахов от плиты и печи, собирающихся в перетрубе.

Двадцать второй ряд. Сборный канал уменьшается, передний кирпич стесывается на конус. Вентиляционный канал принимает прямоугольную форму сечением 120×190 мм.

Двадцать третий ряд. Вентиляционный канал становится квадратным.

Двадцать четвертый ряд. В нем над вентиляционным каналом ставится задвижка 7 (см. рис. 1).

Двадцать пятый и двадцать шестой ряды. Здесь сборный канал сужается, формируется дымовым канал.




Рис. 3. Кладка рядов с водогрейной коробкой:
1 — водогрейная коробка, 2 — дополнительный канал. 3 — стальная полоса.

Двадцать седьмой ряд. Над дымовым каналом устанавливается задвижка 8.

Двадцать восьмой ряд. Дымовой и вентиляционный каналы объединяются в горизонтальный (а), похожий на буквку Г.

Двадцать девятый ряд. Над объединенным каналом укладываются две стальные полосы — основание для перекрытия вентиляционного ствола.

Тридцатый, тридцать первый, тридцать второй ряды. Над вентиляционным стволом наращиваются три слоя кирпичей, что отвечает противопожарным требованиям. Дымоход представляет собой отверстие сечением 120 × 260 мм.

Тридцать третий ряд. С него начинается кладка трубы толщиной в один кирпич, а всего из пяти кирпичей, или «впятерник», с каналом 130 × 260 мм.

Тридцать четвертый ряд. Такая кладка ведется до потолка, затем идет «распушка» с толщиной стенки в полтора кирпича — на четыре ряда выше чердачного наката. Далее можно продолжить кладку или использовать асбокерамические, керамические или стальные трубы подходящего внутреннего сечения, но обязательно облицованные несгораемыми материалами — до крыши на глиняном растворе, а над кровлей — на цементном.

* * *

Печь «Экономка» может выполнять и роль водонагревателя. Для этого в нее рядом с малым топливником нетрудно встроить своеобразный котел — водогрейную коробку из оцинкованной стали или другого металла, при необходимости луженного по внутренним плоскостям. Схема ее заделки при кладке показана на рисунке 3 (только теми рядами, которые претерпевают изменения по сравнению с приведенными на рисунке 2).

Целесообразнее монтировать не саму коробку, а футляр для нее из более толстого металла, тогда емкость можно будет при необходимости извлекать из печи, а футляр будет работать как дополнительная отопительная камера. На схеме пятого ряда видно, что слева от водогрейного устройства 1 оставляется дополнительный канал 2 для прохода газов, чтобы обогрев шел одновременно с двух сторон. На схеме восьмого ряда видна дополнительная стальная полоса 3, предотвращающая сдавливание водогрейного отсека наращивающими над ним кирпичами последующих рядов.

После завершения кладки печи, особенно из замоченного в воде кирпича, ее следует сушить естественным путем 10—12 суток, открыв все задвижки, заслонки и дверки. Затем проводится дополнительное подсушивание сухим топливом небольшими порциями 3—4 раза в день, пока печь как следует не просохнет. Только после этого можно начинать пользоваться ею при полной загрузке топлива.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КЛАДКИ ПЕЧИ «ЭКОНОМКИ»

Материал	Количество	Размер, мм
Кирпич красный, шт.*	750	ГОСТ
Раствор глиняный, м ³	0,7	—
Решетки колосниковые, шт.	2	180×250 и 120×140
Дверки, шт.:		
топочные	2	280×270 и 250×210
поддувальные	2	140×270 и 130×140
для чисток**	4	130×140
Плита чугунная, шт.	1	300×250 (не менее)
Задвижки, шт.:		
вентиляционная	1	130×140
дымовая	1	130×250
Заслонка	1	400×420
Коробка водогрейная, шт.	1	500×340×185
Полоса стальная, шт.	2	850×40×10
Уголок длиной 1200 мм, шт.	1	25×25×3
Пруток Ø 16, Ø 18 мм, шт.	1	350
Проволока Ø 6 мм, м***		
Шайбы и гайки, шт.	16	
Предтопочный лист (кровельная сталь), шт.	2	500×700

* Топливники изнутри желательно выложить огнепропорным кирпичом.

** Можно заменить коробами из кровельной стали.

*** Допустимо применение полосовой стали 25×2 мм.

Печь для садового дома

Владельцам садовых участков предлагается немало конструкций печей, которые удовлетворяли бы их во всех отношениях, если бы не слишком большие для скромных садовых домиков размеры, особенно когда владелец желает совместить с печкой и плиту для приготовления пищи. В данной конструкции кухонная плита и варочная камера совмещаются в малогабаритной печи размером в плане 885×760 мм (рис. 1).

Большая чугунная плита позволяет быстро прогреть помещение в холодные дни, варочная камера с двумя дверками используется не только для приготовления пищи, но и служит в качестве духового шкафа, в котором можно сушить фрукты и овощи. После окончания топки печь поддерживает нормальную температуру в доме в течение 14—16 часов.

Вот какие материалы и детали понадобятся для устройства такой печи:

цемент марки 400 — 3—4 мешка;

песок — 0,5 м³;

глина обыкновенная, красная — 6—8 ведер; кирпич красный, на печь — 500 штук, на трубу — примерно 600 штук в зависимости от высоты;

дверца топки;

полудверца поддувала;

дверцы чистки дымоходов — 3 шт.;

колосник;

плита чугунная 710×410 мм;

чугунные задвижки — 4 шт.;

стальной уголок $55 \times 55 \times 3300$ — 2 шт.;

стальной уголок $45 \times 45 \times 850$ — 4 шт.;

уголок алюминиевый $45 \times 45 \times 1550$ — 4 шт.;

уголок алюминиевый $25 \times 25 \times 1200$ — 2 шт.;

стальные полосы $370 \times 60 \times 2$ — 8 шт.


Помимо этого, необходимо будет изготовить из стального листа две дверцы варочной печи.

Фундамент. Он закладывается обычным образом, его глубина зависит от характера грунта, но в общем случае котлован метровой глубины, на дно которого насыпана десятисантиметровая песчаная подушка, удовлетворяет необходимым требованиям. Котлован заливается бетоном или заполняется бутовым камнем с пропивкой цементным раствором.

Размеры фундамента должны быть на 10...20 мм больше габаритов печи, а от внутренней стены помещения его должны отделять не менее

Рис. 1. Печь для садового дома (общий вид), ее проекции и разрезы:

1 — дверца топки, 2 — дверца поддувала, 3 — дверца чистки, 4 — дверцы варочной печи, 5 — задвижки, 6 — колосник, 7 — плинта, 8 — полочки, 9 — уголок, 10 — гидроизоляция, 11 — вытяжной канал, 12 — дымовой канал, 13 — уголок 55×55 , 14 — уголок 45×45 , 15 — обмазка, 16 — лист железа.






Рис. 2. Порядковка с 1 по 24 ряд.

250 мм — таковы непременные противопожарные требования. Кроме того, печной фундамент не должен соприкасаться с фундаментом дома.

Приготовление глиняного раствора. Издавна на Руси печники кладли печи на глиняном растворе, обходясь без цемента. Ничто не помешает нам поступить так же — глиняная кладка надежна и долговечна, если соблюдать некоторые условия. В частности, если швы между кирпичами не превысят 5 мм в толщину, трещины в печи не появятся много лет.

Но раствор для кладки нужно готовить тщательно, и, в сущности, сделать это несложно.

Вначале заложите глину в бочку на половину ее объема и залейте водой. Через два-три дня глину нужно хорошошенько размять, доведя смесь до густоты сметаны, и процесть через сито с ячейками 2...3 мм в корыто или плотно сколоченный деревянный ящик. Затем добавить туда также просеянный через сито песок (на одну часть глины — 2—3 части песка), все тщательно перемешать и вновь довести до густоты сметаны, доливая воду, если это необходимо.

Кладка печи. Долговечность печи напрямую зависит от качества кирпича. Для кладки должен применяться красный, нормально обожженный кирпич — он имеет розовый цвет и при ударе мотком издает чистый звук.

Пережженный кирпич с фиолетовым оттенком для печей непригоден. Недожженный имеет оранжево-желтоватый цвет и пониженную прочность, он легко ломается и не годится для кладки труб. Желательно, чтобы кирпичи были одного размера, с ровной поверхностью, без трещин и сколов. Нужно помнить, что сколотыми или стесанными поверхностями кирпичи нельзя класть в сторону топки или дымохода.

Кладка печи ведется по чертежам каждого ряда (рис. 2—3). Разметив на фундаменте правильный четырехугольник в размер печи, вначале выкладываем ряд кирпичей без раствора — для подгонки. Затем несколько кирпичей убираем и погружаем на 1—2 минуты в воду. Дело в том, что сухие кирпичи плохо соединяются с раствором. В это время на освободившееся место кладется ров-




Рис. 3.
Порядковка дымовых каналов.




Рис. 4. Дверцы варочной камеры(мм).
а — полурамка из уголка 25×25 , б — полосы $620 \times 50 \times 2$, в — крепление петель.

ным слоем раствора, на него — смоченный кирпич. Излишний раствор удаляется после легкого нажатия. Таким же образом укладываются остальные кирпичи ряда, при этом все швы должны быть заполнены раствором.

На выложенный ряд стелют три слоя рубероида (гидроизоляция), после чего выкладывают следующий ряд (он на наших чертежах обозначен как первый) и продолжают кладку, проверяя горизонтальность после каждого двух-трех выложенных рядов.

Дверцы топки, поддувала и чистки крепятся либо специальными скобами, либо отожженной проволокой, уложенной в швы между кирпичами (рис. 4).

Кромки кирпичей шестого ряда стесываются,





Рис. 5. Кладка трубы:
а — потолочная разделка (ряды 1—5), б — кровельное железо, в — теплоизоляция, г — потолок, д — асбестоцементная труба вентиляции варочной камеры (диаметр 100 мм), е — оголовок, ж — потолочная раскладка (рамка).

чтобы колосник лег заподлицо. Поверх одиннадцатого ряда на растворе укладывается чугунная плита. С боков и сзади она перекрывает кирпичи, а спереди не доходит 15...20 мм до края кладки. По периметру плиты прокладывается асбестовый шнур или нарезанные полоски листового асбеста, которые накрываются рамкой из уголка 55×55 мм. Это предохраняет кладку от разрыва при тепловом расширении чугуна.

Начиная с 14 ряда, в стенки варочной камеры через каждые два ряда заделяются стальные полоски, выступающие из швов на 20 мм, — на них будут опираться противни. На 20-й ряд над варочной камерой кладется уголок 55×55 мм, устанавливается рамка из того же уголка ребром вверх и двухмиллиметровый лист железа с отверстием 120×120 мм для вытяжного канала.

Выкладывая трубу (рис. 5), не забудьте о противопожарной разделке: между потолочным перекрытием и кирпичной обкладкой трубы должен быть по крайней мере $20\ldots30$ -миллиметровый зазор, заполненный асбестом. Высота трубы должна составлять не менее 5 метров от колосника. Начиная от потолочного перекрытия, она, согласно тем же противопожарным требованиям, должна быть оштукатурена и побелена.

Углы печной кладки защищаются от повреждений уголками 45×45 мм., которые крепятся болтами к рамкам. Варочная камера также обрамляется изнутри уголками. При желании печь можно оштукатурить раствором: одна часть глины, две части песка, одна часть цемента и 0,1 части асбеста. Поверхность печи перед нанесением раствора должна быть сухой и теплой, вначале наносится жидкий слой, а после высыхания — более густой.




Шкаф на скорую руку

Обычно он делается из всякого рода остатков и отходов пиломатериалов. Так и этот — для одежды и белья, сколоченный на скорую руку. Он с тремя сдвижными дверками, скользящими по полозкам. Левое отделение — с вешалками для одежды, правое — с полками для белья.


В качестве материала могут быть использованы любые доски, включая «сороковку» (для боковин и крышек), вагонку и тарные дощечки (для дверок), а также бруски, фанерная плита, фанера, оргалит.

Вся поверхность шкафа покрывается бесцветным лаком.


Такое сооружение удобнее всего расположить в прихожей или возле лестницы на второй этаж (Франция).




Сборка шкафа и его детали:
 1 — крышка, 2 — перемычка, 3 — основание, 4 — боковая панель, 5 — малые вертикальные перегородки, 6 — большие вертикальные перегородки, 7 — дверцы, 8 — «ручка» (тугубление), 9 — наз. глухой, 10 — шин большой, 11 — нагель, 12 — овны полочечные (уголок), 13 — полки бельевые, 14 — стягивающие шнуры, 15 — наз. (выборка для крышки), 16 — задняя стена, 17 — декоративная панелька, 18 — несквозные прошли (направляющие), 19 — полозки (подрезной уголок), 20 — шпурки, 21 — боковые бруски дверцы, 22 — поперечные бруски, 23 — накладные опорные бруски, 24 — обивка дверцы, 25 — наз., 26 — ник.




МАЛЫЕ ДВЕРЦЫ
ДЕЛАЮТСЯ ТАК ЖЕ



1




2



3



4



5

Пока дом еще не обжит,

такое вот нехитрое сооружение окажется очень практичным и удобным. Каркасный стеллаж размером всего лишь $2 \times 2 \times 0,8$ м — сущая находка для строителя, когда его дом оказался уже под крышей и пришло время отделочных работ.

Стеллаж многофункционален. Он может быть кроватью (1), рабочим уголком и инструментальной (2), вешалкой и шкафом для белья (3), кладовой для продуктов (4), подсобкой в гараже (5).

Ещё одно неоспоримое достоинство конструкции: она сборно-разборная, может не только трансформироваться, но и перемещаться в любое место вашего жилища в зависимости от потребностей в ней (Финляндия).

Когда верстался номер...

Под таким заголовком всегда печатается самое что ни на есть последнее, срочное сообщение из редакции. Такое есть и у нас. Дело в том, что изначально «Дом» предполагалось выпустить в виде сборника, одноразового издания, о чём и было объявлено в № 5 журнала «Сам». Но по завершении работы над «Домом» созрело убеждение в том, что по столь обширной и животрепещущей теме, как домашний «самострой», написано и издано еще слишком мало. Настоятельная потребность регулярного продолжения делового разговора на вечную тему о доме, о жилище выглядит особенно актуальной в условиях сегодняшней жизни россиян.

И вот принято решение об учреждении журнала «Дом». Первый его номер (этот самый!) многие читатели увидели уже осенью 1994-го, а на обложке стоит год 95-й. Выходит, что «Дом», который вы держите сейчас в руках —

журнал из будущего?

Да, он слегка обогнал время и пришел к читателю в день сегодняшний из... завтра. Это наш маленький сюрприз читателям. Главная же особенность нового издания в том, что еще никогда и нигде — ни у нас, ни за границей — не существовало журнала, который бы научил, как быстро и дешево, своими руками от начала и до конца... построить дом! К тому же — из самодельного стройматериала, который достается с минимальными затратами.

Уже первый номер журнала позволит умелому и трудолюбивому человеку снизить затраты на постройку дома в десятки раз. Таким путем журнал поможет осуществить заветную мечту о своем доме, жилом или садовом, людям с более чем скромным достатком.

Успехов вам в ваших свершениях, уважаемые читатели!

доктор Юрий СТОЛЯРОВ,
главный редактор журналов «Дом» и «Сам».

СОДЕРЖАНИЕ

Шлакоблочный в пять комнат

1 Находки смекалистых

36

Кирпичи и блоки — своими руками

12 Свайный фундамент

37

Незаменимые помощники

Печи

42

Грузоподъемный механизм «Аист»

31 «Экономка» — агрегат универсальный

45

Простая бетономешалка

33 Печь для садового дома

46

Деревянная стремянка

34 Первая мебель на новостройке

45

Рабочий стол на стройке

35 Шкаф на скорую руку

46

Пока дом еще не обжит

(Коллектив авторов)



МЕБЕЛЬ МАЛЫХ ФОРМ. Для ее изготовления всегда найдется материал на стройке вашего дома. Небольшое количество маломерных обрезков досок, брусков, даже штакетника и фанеры плюс желание украсить свой дом оригинальными, нестандартными предметами, да немного умения владеть столярным инструментом — вот все, что вам понадобится для изготовления этих изящных вещиц.

Мебель малых форм размещается там, где мало места: в углах, в простенках, в ванной, на кухне, в прихожей. Подобные предметы изображены и на этих рисунках: в левой колонке — угловые шкафчики для разных мелочей и диванчик для прихожей; внутри его — ящики для обуви. Справа — подвесной кухонный шкафчик и открытая полка.

Дайте волю своей фантазии, и в вашем доме появятся другие, поистине уникальные мебельные изделия малых форм, существующие в единственном экземпляре.

**Своими
руками**

Обустройство нового дома: первые шаги



*Советы
со всего света*

И начинаются они с изготовления из обрезков, отходов или излишков пиломатериалов простой и необходимой мебели.

Мансарда — самое светлое и наиболее защищенное место — владение детей. Внутренняя ее обивка всегда деревянная, к ней особенно удобно крепить нехитрые предметы дачного быта — полки, шкафчики. Из обрезков брусков и реек нетрудно сделать вот такой безопасный стул для малыша, а если не пожалеть времени, то и детскую кроватку (на фото слева, Австрия).

Оригинальны и практичны два массивные с виду предмета, стоящие на лужайке (Германия). Что бы это могло быть? Шезлонг, кресло-кровать, кушетка? Да, признаки всех этих предметов здесь имеются. Любой из них легко меняет форму и, если его трансформировать, как вам нужно, получится и место для сна, и место для отдыха. А использовать их можно и дома, под крышей, и в саду.



Наипростейший столик (Швеция) — разборный. Это доска — столешница на колесах. Изготавливается за пару часов, сфера применения — беспримечательна: от малярных работ до застолья по случаю новоселья.

Удобный, с раздвижными стенками шкаф (Франция) — также из строительных неликвидов: используются обрезки вагонки, штакетник, приподняты тарини дощечка, фанера и др. Изготовленный аккуратно, покрытый бесцветным лаком, он может занять свое место в прихожей или под лестницей и служить вам долгие годы.

Сборно-разборный стеллаж — своего рода хозяйственный набор-конструктор для взрослых (Финляндия).



Чертежи шкафа
и стеллажа —
на с. 45, 46.

